

净化玻镁板厂

产品名称	净化玻镁板厂
公司名称	广东省联和冠业彩钢板有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:联合冠业 型号:净化玻镁板 产地:广东佛山
公司地址	佛山市南海区狮山镇官窑红沙高新区华沙路东侧 (自编1号厂房)(住所申报)
联系电话	18038850688

产品详情

建筑外墙隔热层的消防安全问题自始至终备受大伙儿关注，尤其是在几回大中型工程建筑起火造成之后，也是将这个问题推赶到社会舆论漩涡。这类工程建筑起火火情迅速发展的重要原因都含运用了易燃性的外墙保温原材料造成。

外墙保温原材料的消防安全特性得到重视，在具有A级消防安全特性的保温隔热材料中，无机纤维真空泵隔热保温板和岩棉彩钢板应用覆盖面广，虽都含无机化合物类保温隔热材料，但是较为下有诸多区别。具体下列：

净化玻镁板：以石灰岩及其它天然铁矿砂等为重要原材料，经高温熔融、离心分离机煤气发生炉制成的一种矿物质合成纤维，在掺膜作为包裹原材料，经真空包装袋、封装等制作工艺制成的外墙保温用版块原材料。

岩棉彩钢板

一、导热系数

净化玻镁板为 $0.040W/(m \cdot K)$ ，无机纤维真空泵隔热保温板可小于 $0.008W/(m \cdot K)$ ，值越低保温隔热功效越好。

二、系统软件软件可靠性

岩棉彩钢板：系统软件软件可靠性差，难与工程建筑同使用期。

1.岩棉彩钢板吸水能力大，水分更易积累在净化玻镁板内，长期性会提高隔热层净重量，导致隔热层爆出，故障率高。

2.岩棉板裸板易吸潮、易潮湿，会导致保温隔热功效降低，其吸潮膨胀后也会造成抗裂纤维安全防范层起鼓。岩棉板裸板吸潮后膨胀，从而造成安全防范层水泥砂浆鼓包后爆出。

3.岩棉板裸板强度太低，其表层早就受到损坏，表层憎水能缺少，易被降水清洗掉，而水分也更加容易渗透到相邻保温隔热材料中，从而造成隔热层损坏。