

泰州优利康维修YD5000变频器

产品名称	泰州优利康维修YD5000变频器
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:优利康 型号:YD5000 产地:泰州
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

泰州优利康维修YD5000变频器一台老日立变频器，电位器调速非线性，很难控制，不能细调！我没修别的，换上一个精密电位器就好了。可是别的电工换过普通的新电位器，就不好使。

七、六台变频器现场：开至第五台时，变频器都正常工作，当开第六台时，泰州优利康维修YD5000变频器所有已经开起来的变频器全部停止工作！查了没查着问题所在把第六台变频器引到其它配电箱内，问题解决！八、一台普传变频器，上电就跳闸！泰州优利康维修YD5000变频器怎么也测不出主回路有故障，拆下一体化的IGBT目标显露了：原来，在一体化IGBT的直流引脚附近，由于长时间环境不好，造成了直流母线正负互相打火，没人被人发现，估计这有很长时间了，线路板糊了，泰州优利康维修YD5000变频器还打出一条沟！我清理了那条沟，把所愿的糊迹清除，再上点防弧胶，装回IGBT，变频器正常工作了。

九、一台汇川变频器，工作几秒显示ERR09。送来后上电，用数字表直流电压档测接触器线圈两端，如果没有电压显示，

再换到小电压档，结果显示1V电压，立即换掉接触器故障排除！（汇川接触器用的是小24V直流，密封型的，不拆开看不到故障）。直接开开变频器，测量接触器两端电压泰州优利康维修YD5000变频器，是方便的方法，如果接触器触点良好，是不会有电压的。

十、一台普传7800变频器，泰州优利康维修YD5000变频器开机变频器发出突突声，开关变压器发热，分割断法拆掉原来的变压器，泰州优利康维修YD5000变频器更换一个就好了。