

GE B超探头 一古医疗值得信赖 全新原装GE彩超探头

产品名称	GE B超探头 一古医疗值得信赖 全新原装GE彩超探头
公司名称	广州一古医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学城风信路1号锦昊智盈中心206室
联系电话	13760748227

产品详情

广州一古医疗设备维修有限公司可维修麦迪逊B超探头

麦迪逊MEDISON

C3-7ER-N、HC3-6-N、CLA 35/40 (HC2-5ED)、C3-7ED、EC4-9/10ED、L5-9EC、C2-5ET-N、EC4-9/10ED-N、EC4-9ES-N、L5-9EC-N、C2-4/30R、ME6E10B、HL5-9ED-N

广州一古b超机GE B超探头

B超探头的常见故障维修、外壳破损，GE B超探头租赁，线缆破损，图像模糊

一、外观不良（直接观察有无破损）

（1）外声透镜破损，全新原装GE彩超探头，会导致耦合剂进入探头内部，从而影响探测范围，甚至测不出图像。

（2）声透镜声透镜起泡造成凸凹不平时，则会导致使用时必须用力往下按才能测到图像。

（3）探头声透镜是会聚或发散声波的声学元件，当声透镜脱落时，肯定导致不能探测。

二、B超显示区有暗道

B超探头里信号没有输入输出，会导致显示区有暗道，可能有以下原因：

- (1) 探头的晶片中的某一个振片坏掉。
- (2) 传送信号的电缆线断掉。
- (3) 信号板铜皮线路或过孔由于某种原因不通。
- (4) 信号板芯片虚焊或烧坏等等。

B超探头所采用的电缆是质量要求很高的多芯高屏蔽电缆，做工十分精细，电缆内导线严密，多的有上百根，GE B超探头，似发丝粗细。由于探头多方位的使用，电缆的弯曲、扭转使得电缆的外保护区绝缘层会破皮、断裂、露出了里面的信号线，屏蔽层的破坏、断线，图像就会产生干扰的波纹和缺损，继而导致图像显示模糊。

全新原装GE 3S-RS心脏探头销售、飞利浦C5-2腹部B超探头、PHILIPS超声探头维修——一古医疗。广州一古医疗设备维修有限公司是一家专业的医疗设备维修第三方服务商，创办于2011年，位于经济繁荣、历史悠久、环境优美、对外贸易的广东省广州市黄埔区科学城。一古医疗专业从事各种医疗设备维修，如心电监护仪维修、超声诊断系统维修、B超探头维修、脉搏血氧仪维修、心电图机维修、除颤器维修、胎儿监护仪维修、动力系统维修。其中超声服务主要品牌有：GE、迈瑞、飞利浦、西门子、百胜、阿洛卡、日立、东软、东芝、麦迪逊等。

广州一古B超探头维修--案例分享

设备名称：PHILIPS L12-3高频探头

故障描述：声透镜故障

检测结果：声透镜破损

解决方案：更换声透镜

广州一古医疗-B超探头维修--案例分享

设备名称：汕超 C3F40腹部探头

故障描述：外壳裂开，透镜破损

检测结果：阵元两个点坏，透镜小破损，GE B超探头故障维修，外壳裂开

解决方案：更换外壳

一古医疗——B超探头维修--案例分享

PHILIPS V6-2容积探头维修

故障描述：2D正常，B超探头维修图像干扰，3D自检不通过

检测过程：马达驱动电路问题；

维修方案：维修马达驱动板

广州一古医疗设备维修有限公司现货供应飞利浦B超探头：L12-5、C5-1、C5-2、L15-7io、C8-4V、C10-3V、C8-5、L12-3、L11-3、C9-5EC、C3540等。关于更多B超探头维修、飞利浦探头销售价格、超声探头租赁等更多内容，欢迎直接来电咨询。

GE B超探头-一古医疗值得信赖-全新原装GE彩超探头由广州一古医疗设备维修有限公司提供。广州一古医疗设备维修有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广州一古——您可信赖的朋友，公司地址：广州市萝岗区科学城风信路1号锦昊智盈中心206室，联系人：庄小姐。