

厦门砖机 万昌机械 砖机厂家

产品名称	厦门砖机 万昌机械 砖机厂家
公司名称	泉州市万昌机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安洪濑镇307省道旁厝斗工业区村透242号
联系电话	18050988799

产品详情

MT8-15免托板制砖机

一. 产品介绍

MT8系列砌块全自动成型机是我公司自主研发的免托板墙地砖成型设备，厦门砖机，一次有效制砖生产面积可达0.65~0.75平方米！制品用细骨料混凝土成型、密度可达2.2T/M3以上，而之前衡量一个机型、可做承重砌块的、可做C60码头用砖，制品密度要求也只需达到2T/M3以上！省人工，免托板，高度智能化机器。

二.相关技术数据

- 1.生产能力：有效成型面积850X850MM，
- 2.有效成型高度:200MM，
- 3.主成型机总装机容量：68.5kw
- 4.设备总重：约28.5T
- 5.厂房面积：400m2以上（含养护室）
- 6.堆放场地面积：3000-6000m2（含材料堆场）

总用水量：约10m3/天

7.产品养护时间：制品在静停区自然养护6~12小时，泡水2分钟后送到室外成品堆场码垛养护，国标要求养护需28天后即可外运。(地砖一周便可使用)

三.原材料的要求

设备对原材料具有良好的适应性，并考虑了以粉煤灰等工业废渣作为原材料的要求：

- 1.粉煤灰fangshe性物质符合GB6763-86规定，技术要求符合GB1596-91规定，含水量不规定。
- 2.水泥符合GB175、GB1344、GB12958规定，但不采用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。
- 3.各种普通集料粒径不大于10mm。
- 4.砂符合GB/T1681-93的规定。
- 5.碎石符合GB/T1685-93的规定。
- 6.外加剂及jihuo剂符合GB8076的规定，使用jihuo剂时必须经确认无损于粉煤灰砌块的性能。

四.产品质量

利用此生产线所生产的产品均需符合中华人民共和国相应的标准。

1.空心砌块

规格：390×190×115mm

质量：抗压强度可大于10Mpa (可加入一定量的粉煤灰)

2.多排孔砖

规格：240×115×90mm

质量：抗压强度可大于10Mpa (可加入一定量的粉煤灰)

3.彩色路面砖

规格：200×100×60mm

质量：抗压强度可大于30Mpa

五.人员配备

开装载机/叉车： 1人

生产线控制： 1人

叉车及打包： 2人

QT6-15自动混凝土砌块成型机

泉州市万昌机械制造有限公司是集砖机开发、设计、生产、销售及服务为一体的高新技术环保企业。公司位于东方海上古丝绸之路起点泉州。是制造海绵城市透水砖机、陶粒切块切割机、墙板机、搅拌站等新型环保墙地砖设备专业厂家。多年来公司始终坚持以人为本、以质量求生存、以科技作动力、以创新促发展、以服务谋效益的经营理念。矢志耕耘，追求，止于至善的企业精神，创造需求，服务社会为万昌机械走向世界奠定坚实的基础。

公司积极引进德国及同行先进技术开发机械设备，为提升我公司的市场竞争力提供强大动力。公司建立了完善的质量保证体系，对原材料进厂、产品设计、生产工艺、整机进行严格的检验，随着公司产品遍布国内并出口东欧、东南亚，公司在全国各地已建立了完善的售后服务网络，随时为客户提供有力的技术咨询和服务，同时，公司建立了内部信息化管理网络系统，砖机厂家，进一步提高了工作效率及管理水平，保证用户放心使用并发挥较大的价值随着时代的发展，科技的进步，万昌公司将以诚信求实、争创品牌为宗旨，砖机多少钱，致力于以技术创新、产品质量为持续发展之根本，以诚信、专业、创新、服务的精神打造中国砖机行业专家的机械设备研发制造商，不求大但求专；竭诚为广大用户提供高品质、率的环保制砖机械产品。

新的世纪，面对国际化的竞争，万昌逐步扩展全球行销网络，免托板砖机，完善销售，服务体系，不断的把创新、优良的产品送到客户身边，与客户共享成功。万昌机械竭诚欢迎国内外各界朋友携手合作，共同发展，缔造辉煌明天。

免烧砖机在生产运转过程中会发出一定的声音，当声音超出一定的范围，对工作人员产生干扰的时候，就需要对砖机进行排查，寻找是那些故障导致了噪声的产生。可以通过小的噪声及早的发现免烧砖机潜在的大的故障，避免后续使用过程中因为故障导致停产等严重后果。

免烧砖机的噪音主要是源于振动，当免烧砖机噪声过大时，首先需要检查一下与将砖机固定在地面上的螺丝是否有松动。如果螺丝松动，会导致砖机运转时的振动带动机器的其余本该稳定的部位一起振动，产生噪音，及时的固定砖机的螺丝不仅可以消除噪音，而且可以避免砖机的其他部分由于振动造成的机械部件的磨损。

电机里面的转子回转不平衡也会引起共鸣，需要将轴承和电机的壳体配合适当，并进行润滑，可以减少机械的噪音。其次，由于泵、阀等液压元件在管路上相互作用也会引起噪音。当管路的长度恰好等于振

动压力波长一半的整数倍是，管路会产生强烈的高频噪声。

免烧砖机产生噪音的原因很多，但是只要及时排查，对症下药，就能及时的修正免烧砖机的问题。当无法靠自己工厂的人员维修的时候，要及时联系免烧砖机的生产厂家进行及时的故障排查和维修，以免导致后续使用过程中出现更大的故障。

厦门砖机-万昌机械-砖机厂家由泉州市万昌机械制造有限公司提供。泉州市万昌机械制造有限公司在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万昌机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：傅总。