

# 自动裁断机 万江街道裁断机 大利路

产品名称	自动裁断机 万江街道裁断机 大利路
公司名称	中山市大利路精工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市东凤镇丰裕路45号
联系电话	13823910361

## 产品详情

裁断机液压系统经常出现哪些故障？故障原因以及解决办法.

- 一、油箱，自动裁断机，比如缺油、吸油滤油器堵塞、通气孔不畅通；
- 二、液压泵内漏，如油泵零件的配合间隙增大；
- 三、操纵阀上主安全阀压力调节过低或内漏严重；
- 四、液压缸内漏严重；
- 五、回油路不畅等。

考虑到这些因素后，再根据已有的检查结果排除某些因素，缩小故障的范围，直至找到故障点并予以排除。

根据系统工作原理，要掌握一些规律或常识；

一、分析故障过程是渐变还是突变，自动送料裁断机，如果是渐变，一般是由于磨损导致原始尺寸与配合的改变而丧失原始

功能；如果是突变，往往是零部件突然损坏所致，如果弹簧折断、密封件损坏、运动件卡死或污物堵塞等。

二、要分清是易损件还是非易损件，或是处于高频重载下的运动件，或者为易发生故障的液压元件。而处

于低频、轻载或基本相对静止的元件，则不易发生故障。掌握这些规律后，对于快速判断故障部位可起到积极的作用。

中山市大利路精工机械有限公司，其生产基地位于广东中山市东凤镇丰裕路工业园，是一家自主研发、自主产权、自主品牌、自主营销、自主服务，面向全球从事多种系列的液压模切机、裁断机OEM、ODM专业生产的供应商。

摇臂式液压裁断机品牌-大利路裁断机-摇臂式液压裁断机由中山市大利路精工机械有限公司（www.dalilu.com）是裁断机的翘楚，多年来，江苏裁断机，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，大限度的满足客户需求。在大利路裁断机领导全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创大利路裁断机更加美好未来。

珍珠棉裁断机调压力时与料厚有关吗？

裁断机压力控制分为时间控制和位置控制；现在大多数为时间控制（比如精密四柱裁断机）；

操作所调节的深度（旋动计时器大小）不是真正意义的压力，而是压下的时间；

当物料越厚时，相对调节的时间也就越大。所以一般材料变厚调节的时间也相对加大（特别是刀模加大后更明显）。

结论；珍珠棉裁断机调节压力时与料厚有关。

自动裁断机-万江街道裁断机-大利路由中山市大利路精工机械有限公司提供。中山市大利路精工机械有限公司在裁断机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，大利路裁断机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李小姐。