

纳克光谱仪灯不亮维修

产品名称	纳克光谱仪灯不亮维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省常州市武进区力达工业园4楼
联系电话	13961122002

产品详情

纳克光谱仪灯不亮维修

纳克光谱仪灯不亮维修电路板越来越智能化，不带CPU（MPU MCU）的电路板可以说越来越少了，工控机、变频器、PLC、智能仪器仪表等无不包含了CPU（MPU MCU）芯片，有的一块板还不止一个，这类芯片结构功能复杂，引线较多，同一故障现象但可能是很多不同故障原因，牵一发而动全身，维修起来具有相当的难度。凌肯自动化维修中心主要维修各种变频器维修、PLC维修、电路板维修、触摸屏维修、伺服驱动器维修。机床维修，生产线维护及改造如何总结这类电路板故障的共同规律，从而按部就班有章可循地去找寻工控电路板故障，这是很多维修人员的愿望。

它的开关电源采用了单管推挽驱动的设计构造，有两个开关管共同调解输出电压，题目每每都出在开关管的驱动电路上。康沃仪器仪表上电显示P.OFF延时1~2s后显示0，暗示仪器仪表处于待机状况。在运用中若呈现仪器仪表上电后不断显示P.OFF而不跳0现象，主要原因有输进电压太低、输进电源缺相及仪器仪表电压检测电路故障，康沃仪器仪表出现ER08故障代码默示仪器仪表处于欠压故障形态。主要原因有输进电源太低或缺相、仪器仪表内部电压检测电路非常、仪器仪表主电路同常。通用仪器仪表电压输进规模在320V~460V，在现实使用中仪器仪表满载运行时,当输进电抬高于340V时可能会出现欠压庇护，这时应前进电网输进电压或仪器仪表降额使用；若输进电压正常,仪器仪表在运行现ER08故障。

我们有十年变频器维修经验的技术工程师、安装人员组成的强大技术队伍；充分利用自己已有的人才、测试设备、试验平台、为企业提供先进、及时迅速的芯片级维修服务及技术咨询；丰富的经验、人才汇

集的我们将为广大的客户提供完善的技术服务。

1.查电源

检查电源，不仅要用万用表检查电压大小，还要用示波器检查电压波形

2.查晶振

检查晶振有没有起振，可以用示波器检查晶振脚的波形来查看

3.查复位

检查复位信号是不是正常，复位脉冲有没有正确送到CPU芯片的复位脚。

4.查总线

数据总线、地址总线、控制总线的任何一根开路或短路都可引发故障，可以通过测试平行总线的对地电阻比较某路有没有故障来判断，或者观察各路总线的波形来判断。

5.查接口芯片

接口芯片是坏得最多的一类元件，可通过代换或专用仪器检测来判断是否损坏。

我们有十年变频器维修经验的技术工程师、安装人员组成的强大技术队伍；充分利用自己已有的人才、测试设备、试验平台、为企业提供先进、及时迅速的芯片级维修服务及技术咨询；丰富的经验、人才汇集的我们将为广大的客户提供完善的技术服务。

