

纤维增强硅酸钙防火板

产品名称	纤维增强硅酸钙防火板
公司名称	唐山铖悦科技有限公司
价格	45.00/张
规格参数	品牌:铖悦 型号:1220*2440 产地:唐山
公司地址	唐山市曹妃甸区中日园区
联系电话	18330400077

产品详情

硅酸钙板施工，如何把控质量呢？

1、质量标准：

主控项目：顶标高、尺寸、起拱和造型符合设计要求。板的材质、品种、规格、图案和颜色符合设计要求。吊杆、龙骨的安装间距，连接方式符合设计要求。

一般项目：板表面洁净。压条平直、宽窄一样。金属吊杆、龙骨的接缝均匀，角缝吻合，表面应平整。

2.施工注意的质量问题

a.吊顶不平

原因分析：主龙骨安装时吊杆没有调平，造成各吊杆点的标高不一样。

防治措施：施工时应检查各吊点的紧挂程度，并拉线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求。

b.龙骨局部节点构造不合理

原因分析：在留洞口、灯具口、通风口等处构造节点不合理。

防治措施：施工准备前按照相应的图册和规范确定方案，符合构造要求。

c.骨架吊固不牢

原因分析：吊筋固定不牢；吊杆固定的螺母未拧紧；其他设备固定在吊杆上。

防治措施：吊筋固定在结构上要拧紧螺丝，并控制好标高；顶棚内的管线和设备等不得固定在吊杆或龙骨骨架上。

d.罩面板间隙缝不直

防治措施：施工时注意板块的规格，拉线找正，安装固定时平整对直。

e.压缝条、压边条不严密平直

防治措施：施工时拉线控制，固定