

瑞士HUBA压力传感器、511、511压力传感器

产品名称	瑞士HUBA压力传感器、511、511压力传感器
公司名称	上海山涛自动化仪表有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:瑞士HUBA 型号:511 类型:防爆压力变送器
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路2788号5幢209室
联系电话	暂无

产品详情

品牌	瑞士HUBA	型号	511
类型	防爆压力变送器	测量介质	液体
测量范围	-1-600 (kPa)	精度等级	+ -0.3%
输出信号	4...20 (mA)	防护等级	IP67
电源电压	0.3-88 (V)		

瑞士huba511系列压力变送器（压力传感器）结构紧凑，具有寿命长、精度高、温度稳定性及电磁兼容性的最高规范，在机械应力，emc兼容性，操作可靠性方面具有极高规格，所以特别适合用于所有要求苛刻的工业应用，此传感器使用了huba control最近十年来发展的陶瓷技术，并应用在数百万种应用之中，由于传感器结合采用了独一无二的集成电子设计，所以511系列在其温度范围下拥有很高的精度。总之，511系列变送器具有体积小，优秀的性价比的特点。主要应用领域：真空设备，空压机，油压设备等

产品特性

优越的电磁兼容（emc）

电源反相保护，静电保护500vdc

过介质停止系统（爆破栓）

quickon快速连结，节省60%配线时间ul、csa、ce认证

密封材质：选项材料fpm，nbr，或其它客户要求

动态响应：可适合静态和动态的测量，响应时间<2ms，通常为1ms

技术参数

相对压力	-1 ~ 600bar
绝对压力	0 ~ 25bar
过载压力	3.0 × 满量程 (在量程为-1 ~ 4bar) 2.5 × 满量程 (在量程为6 ~ 400bar) 2.0 × 满量程 (在量程为600bar)
破裂压力	3.0 × 满量程 (在量程为-1 ~ 4bar) 2.5 × 满量程 (在量程为6 ~ 400bar) 2.0 × 满量程 (在量程为600bar)
防护等级	ip67
外壳材质	不锈钢1.4305 (aisi 303)
温度范围	-15 ~ + 125 应用温度(密封情况下的介质温度) fpm -15 ~ 125 ; nbr -25 ~ 85 fpm (spec) -40 ~ 150
电压	8.0 ~ 33vdc, 输出4-20ma
密封材质	选项材料fpm, nbr, 或其它客户要求
重量	内螺纹85克, 外螺纹95克
精度	精度线性, 迟滞, 和重复性的总和 < ± 0.3% fs
动态响应	可适合静态和动态的测量 响应时间 < 2ms, 通常为1ms

常卖型号

huba 511.900003572	压力传感器 -1-0 bar 4-20 ma r1/4
huba 511.911003571	压力传感器 0-1 bar 4-20 ma r1/4
huba 511.911004041	压力传感器 0-1 bar 0.5-4.5v
huba 511.914001571	压力传感器 0-2.5 bar 0-5vdc
huba 511.914603571	压力传感器 0-2.5 bar 4-20 ma
huba 511.914603571w	压力传感器 0-2 kg/cm2 4-20ma pt牙 r1/4
huba 511.915003141	压力变送器0~4bar 4~20ma g1/4
huba 511.915003571	压力传感器 0-4 bar 4-20 ma 2-wire
huba 511.917003141	压力变送器0~6bar 4~20ma g1/4
huba 511.917003141-1	压力变送器1005035mu511.917003141 0-6bar 4~20ma
huba 511.917003541-1	压力变送器0~6bar 4~20ma 1003290 mu511.917003541
huba 511.917003571	压力传感器 0-6 bar 4-20 ma r1/4
huba 511.930002571	压力传感器 0-10bar 0-10v
huba 511.930003141	压力变送器0~10bar 4~20ma g1/4
huba 511.930003771	压力传感器 0-10 bar 4-20 ma r1/4
huba 511.930004041	压力传感器 0-10 bar 0.5-4.5 v
huba 511.930007071	压力变送器0~10bar 0~10v
huba 511.931003771	压力传感器 0-16bar 金属头
huba 511.932003141	压力变送器0~25bar 4~20ma
huba 511.932003571	压力传感器 0-25 bar 4-20 ma

huba 511.933003242	压力传感器 0-40 bar 4-20 ma 付 amp
huba 511.933003572	压力传感器 0-40 bar 4-20 ma r1/4
huba 511.940003142	压力变送器0~60bar 4~20ma
huba 511.940003572	压力传感器 0-60bar 4-20ma r1/4
huba 511.941003542	压力传感器 0-100 bar 4-20 ma
huba 511.941003572	压力传感器 0-100bar 4-20ma r1/4
huba 511.942003542	压力传感器 0-160 bar 4-20 ma
huba 511.942003572	压力传感器0~160bar 4~20ma r1/4
huba 511.943002542	压力传感器0-250bar 0-10v
huba 511.943002572	压力传感器0~250bar 0~10v r1/4
huba 511.943002742	压力变送器0~250bar 0-10v
huba 511.943002772	压力变送器0---250bar 0-10v 11.4-33.0vdc,3-wire
huba 511.943003572	压力传感器 0-250 bar 4-20 ma r1/4
huba 511.943003742	压力变送器0~250bar 4-20ma
huba 511.954602072	压力传感器 0-400 bar 0-10 v 1.5m
huba 511.954602542	压力传感器 0-400 bar 0-10v g1/4
huba 511.954603542	压力传感器 0-400 bar 4-20ma
huba 511.954604072w	压力传感器0~350bar out : 0.5~4.5v r1/4
huba 511.955603542	压力传感器 0-600 bar 4-20 ma g1/4
huba 511.955603742	压力变送器0-600bar 4-20ma
huba 511.99130	压力传感器0-10bar 金属头r1/4
huba 511.99130q	压力传感器 0-10bar,金属头,r1/4,silicon,quickon