

郑州三菱伺服驱动器报警20故障维修大家都在询

产品名称	郑州三菱伺服驱动器报警20故障维修大家都在询
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

图中带*的信号为必要连接信号；

#1：外部给定的直流15V ~ 24V开关电源最小功率不应低于35W。

#2：位置方式下，CN1-34为位置偏差清零信号（CLE），CN1-35为脉冲指令禁止信号（INH）。

速度方式下，CN1-34为速度选择1信号（SEC1），CN1-35为速度选择2信号（SEC2）。

#3：不需要外接制动电阻时，必须短接B1与B端子；外接制动电阻时，必须断开B1与B的连接。

#4：伺服电机内没有温控传感器的，OH不连接。

#5：CN1、CN2 这二个接口的金属壳都与伺服单元的PE 相连接，可作为屏蔽线的焊接点。