

济宁小型座驾压路机厂家 座驾压路机 济宁萨奥

产品名称	济宁小型座驾压路机厂家 座驾压路机 济宁萨奥
公司名称	济宁萨奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市
联系电话	18553791707

产品详情

SYL-860座驾小型压路机特点

1. 该小型压路机可在狭小空间内作业，灵活多变，轻松操作，作业半径小；
2. 该小型压路机使用的是国际常发风冷柴油机，马力大，无故障，压实驱动更强劲，快速散热；
3. 该小型压路机前轮振动，马达驱动，济宁小型座驾压路机厂家，后轮支撑转向，性能更加优越；
4. 该小型压路机配有原装进口液压传动单元，国产座驾压路机哪家好，电磁力合振动，静液压传动，这样就可以大幅度的降低人工劳动，提高机械效率；
5. 该小型压路机的钢轮是无缝的，而且是经过两次镗床处理加工，使钢轮的整体硬度高，做工精细，就算是长时间的使用也不容易使之变形，座驾压路机，使用寿命长；
6. 该小型压路机整体喷塑，具有美观的外形，而且它的邮箱水箱的设计非常人性化，这样工作起来就更加方便快捷了。

小型压路机使用时出现异响怎么办?

- 1、压力表表现值偏高，液压缸两端爬行征象渐渐加重，系活塞杆不同心所致。

排除方法：两者装在一路上，放在V形铁块上校正，使不同心度在0.04mm以内，否则换新活塞。

- 2、压力表表现值偏高，安徽座驾压路机压实设备，爬行部位规律性很强，活塞杆局部发白，为活塞杆不直（有弯曲）所致。

排除方法：单个或连同活塞放在V型铁块上，用压力机校直和用千分表校正调直。

3、压力表表现值偏高，爬行部位规律性很强，活动部件伴有抖动，导向装配外观发白，系导轨或滑块夹得太紧或液压缸不平所致。

排除方法：调整导轨或滑块的压紧块的松紧度，既要保证活动部件的精度，又要滑动阻力减小。若调整无效，应检查缸与导轨的平行度，并修刮接触面加以校正。

4、两活塞杆两端螺母旋得太紧，致使液压缸与活动部件别劲。

排除方法：调整松紧度，保持活塞杆处于天然状况。

5、压力表表现值正常，活动部件有轻微摆动或振动，或导轨外观发白，系润滑不良所致。

排除方法：检查润滑油的压力和流量，并重新调整。否则应检查油孔是否堵塞及油液黏度是否太大或无润滑性能，需要时应及时换油。

造成双轮振动压路机发动机正常工作，但振动系统不工作的可能原因有以下几点

、发动机飞轮与液压泵输入轴之间的弹性传动盘脱落或损坏，造成动力无法传送到震动泵，就造成振动不工作。

、振动液压马达与振动轴之间的联轴器损坏，导致液压马达的动力无法输入。

、液压油箱缺油了或者吸油过滤器严重堵塞，就会导致液压系统的主回路不能及时的补油。

、液压泵或者马达磨损严重。

济宁小型座驾压路机厂家-座驾压路机-

济宁萨奥(查看)由济宁萨奥机械有限公司提供。济宁萨奥机械有限公司有实力，信誉好，在山东临沂的路面机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进济宁萨奥和您携手步入辉煌，共创美好未来！