

嘉善平湖起重机行车航车行吊龙门吊厂家销售维修保养维保年检移装

产品名称	嘉善平湖起重机行车航车行吊龙门吊厂家销售维修保养维保年检移装
公司名称	上海诗涵机电设备有限公司
价格	389.00/台
规格参数	品牌:协成 型号:mgh 产地:嘉兴
公司地址	浦东新区惠南镇沪南路9628号1幢012室
联系电话	021-38016689 13764778688

产品详情

新埭、广陈、钟埭、大云、平湖、洪溪、新仓、起重机塘、林埭、长安桥、乍浦、海塘、新封、干窑、西塘、姚庄、陶庄、丁栅、七星、洪溪、南湖、海盐、海宁、海盐、桐乡、南浔、盛泽、芦墟、

[单梁桥式起重机](#)

紧凑的结构设计使它具有较低的自身结构高度，可以最大限度地利用有限的室内空间，节约厂房建设投资成本。单梁桥式起重机有多种主梁和端梁的连接方式，再加上其紧凑的结构，能适应不同厂房结构，并保证吊钩能够达到最佳高度。对于新厂房设计，特别推荐标准连接方式，此种连接方式可有效地利用厂房宽度。此外配套起重机的起重机部件能满足不同的使用要求。协成单梁桥式起重ELV型采用型钢主梁，LDJ型采用箱型结构主梁，另外还可提供等量或不等量双小车型式的起重机。

磨损速度快

由于新机器零部件加工、装配和调整等因素的影响，其摩擦表面粗糙，配合面接触面积较小，表面的承压状况不均。机器在运行过程中，零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦，磨落下来的金属碎屑，又作为磨料，继续参与摩擦，更加速了零件配合表面的磨损。因此，磨合期内容易造成零部件（特别是配合表面）的磨损，磨损速度快。这时，如果超负荷作业，则可能导致零部件的损坏，产生早期故障。

2. 润滑不良

由于新装配的零部件的配合间隙较小，并且由于装配等原因，很难保证配合间隙的均匀性，润滑油（脂）不易在摩擦表面形成均匀的油膜，以阻止磨损。从而降低润滑效能，造成机件的早期异常磨损。严重时会造成精密配合的摩擦表面划伤或咬合现象，导致故障的发生。

3.发生松动

新加工装配的零部件，存在着几何形状和配合尺寸的偏差，在使用初期，由于受到冲击、振动等交变负荷，以及受热、变形等因素的影响，加上磨损过快等原因，容易使原来紧固的零部件产生松动。