

珠海欧尼士功放 欧尼士功放厂家维修 专业音响功放维修

产品名称	珠海欧尼士功放 欧尼士功放厂家维修 专业音响功放维修
公司名称	广州富仕枫电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	15917390022 15917390022

产品详情

英国欧尼士ONIX原厂配件，技术人员从事功放维修20年以上，经验丰富，技术。数据错乱的，可以重新编程。我们有的技术人员和先进的测量仪器，让顾客100个放心，修复后音质达到出厂前效果。外地客户可将您的音响设备通过快递或物流发到我公司，同样可以享受我们既专业又的一站式服务。

专业维修欧尼士ONIXRA-125、XIA-160SE、A65、A-55、MC6 CD、OIA82、OP101、OA102、OC-103功放等型号。杂音、开不了机、自动关机、没电源、没声音、一边没声、控制失灵、面板不显示、音量不均衡、烧坏等故障专业判断维修。

誕生於1979年的英國音響品牌Onix，早是以擴大起家，隨著英國許多品牌的揚聲器在全球音響市場上大受歡迎，Onix擴大也以其醇厚的音質廣受喜愛。如今，Onix已蛻成產品齊全的公司，但其優美的音性、高貴典雅的外型與平實的價格依然不，因此在國內外音響界與媒體界評價都很高，本文的主角Onix MC6音中心，就是另一部備受好評之作。以下，就為大家剖析評測這台聲形皆美的全能音中心。

英国欧尼士ONIX原厂配件，技术人员从事功放维修20年以上，经验丰富，技术。数据错乱的，可以重新编程。我们有的技术人员和先进的测量仪器，让顾客100个放心，修复后音质达到出厂前效果。外地客户可将您的音响设备通过快递或物流发到我公司，同样可以享受我们既专业又的一站式服务。

专业维修欧尼士ONIXRA-125、XIA-160SE、A65、A-55、MC6 CD、OIA82、OP101、OA102、OC-103功放等型号。杂音、开不了机、自动关机、没电源、没声音、一边没声、控制失灵、面板不显示、音量不均衡、烧坏等故障专业判断维修。

Onix MC6外形確實非常漂亮又美得有特色，但它並非只有播放CD的功能而已，還身兼數位類比轉換器、AM/FM收音、MP3以及iPod/iPhone播放與綜合擴大（還可作為前級使用）於一體，可說是功能的多媒

體音中心，只要接上喇叭，就能享受美妙的音。放眼Hi-End音響界，外型這麼漂亮迷人、功能多元豐富、價格又僅有三萬出的All-in-One種，還真是絕僅有。

英国欧尼士ONIX售后维修中心以专业的技术、的服务受到了广大客户的认同和称赞。目前，本公司具有全国先进的机械设备和专业技术人员，并经过各专业严格培训，审批合格上岗。英国欧尼士ONIX原厂配件，技术人员从事功放维修20年以上，经验丰富，技术。数据错乱的，可以重新编程。我们有的技术人员和先进的测量仪器，让顾客100个放心，修复后音质达到出厂前效果。外地客户可将您的音响设备通过快递或物流发到我公司，同样可以享受我们既专业又的一站式服务。

专业维修欧尼士ONIXRA-125、XIA-160SE、A65、A-55、MC6 CD、OIA82、OP101、OA102、OC-103功放等型号。杂音、开不了机、自动关机、没电源、没声音、一边没声、控制失灵、面板不显示、音量不均衡、烧坏等故障专业判断维修。

OP101前级的面板设计简约，左右对称的两个镀金旋钮一如ONIX以往的风格，亮眼但不张扬，只添贵气。

面板中间有数字式的LED音量指示登和电源开关，讯源选择显示採用LED灯，操作简单明瞭。跨越面板的度金

饰条的设计将面板点缀得层次鲜明、灵气活现。

OP101前级採用全平衡式设计，採用AD797ANZ，电位器採用日本高品质的四联式ALPS。超重量级的

机箱设计，结构侧板採用航空级实芯铝板经CNC精密加工，厚度达40mm，完全抑制有害谐振，背景宁静程度

前所未见。