

荥阳高速复印机租赁【文慨办公设备】

产品名称	荥阳高速复印机租赁【文慨办公设备】
公司名称	郑州文慨办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区东风路勤工路安立克大厦1806
联系电话	13673356773

产品详情

高速复印机租赁出现电源开关找开后，操作面板指示灯全不亮，机器无任何运作的问题时，您一般是找你们解决的呢？下面小编来分享一下小编的一些故障原因以及排除方法吧。

故障原因及排除方法：

1)首先用万用表(置于AC500V)检查电源插座是否有交流220V市电，如果没有，检查电源保险丝是否断，如断了，更换电源插座有交流220v市电，则往下检查。

2)打开复印机后盖板，找到电源线路保险管(一般为10A或15A)将复印机电源开关关掉，用表笔将保险管拨开。用万用表欧姆档检查保险管是否断，如果没有断，根据该机电路图检查AC供电系统;如果断了，更换长度和标称值相同的保险管。如果更换新保险后，继续被烧断，说明电源电路有短路的地方。这时，需要彻底检查电源电路，找出短路原因。除上述检查方法外，还要考虑到机型的本身特点，如：NP400的维修总开关SW1是否打开，EP450Z的前门板或上下机体是否合好，UBix3300MR的定影器是否插接好，定影灯热保险是否断，等等。

【文慨办公设备】我们有很多型号的复印机可以选择，我们的诚信服务赢得了广大客户的信赖，同时也欢迎各界人士的加盟合作共赢。

我们使用高速复印机租赁时会遇到输出的纸张底色颜色很深，对视觉方面很是不好，那么如何来应对这样的问题呢？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

高速复印机租赁后根据这个现象分析可分为以下二种情况来具体分析。

检查密封条故障在排除光学部件和电极丝故障后，可采用“中途突然停止复印法”检查密封条处是否漏粉。当出现漏粉现象时，且无现成的密封条更换的情况下，可用类似创口贴的胶布换上，也能起到防漏粉的作用。

由于长期稳定的合作，服务商会主动降低利润率，以求得彼此的双赢。

厂家授权的正规维修中心，厂家会给予支持。

【文概办公设备】办公设备有限公司实行的是以客户为中心的全新服务理念和立体营销模式，并开创了打造真正意义中国办公设备的先河，为中国办公设备的未来发展方向进行着有益的探索。

大部分客户还是会选择高速复印机租赁，但是在使用的过程中会出现多张进纸的问题，下面跟随小编一起来了解一下吧。希望以下的分享中可以帮助到大家。

故障原因与排除方法：

- 1) 纸张毛边粘连。反复搓动纸张、重装;
- 2) 纸张与纸盒的磨擦力太小。增加纸盒两侧磨擦力;
- 3) 纸装反。调整纸的反正面;
- 4) 纸的抗静电能力太差;
- 5) 纸的裁切宽度比纸盒标准尺寸窄的多，压纸脚没有起到作用;
- 6) 纸盒压纸脚角度不好。调整纸盒压纸角度。

【文概办公设备】专业租赁各种复印机设备有着办公设备业界间的良心口碑，以“诚信为本”，“服务至上”的品质，期待您的加入合作，我们竭诚为您服务。