

500kw柴油发电机组价格,柴油发电机报价

产品名称	500kw柴油发电机组价格,柴油发电机报价
公司名称	江苏威尔能发电机组有限公司
价格	168000.00/台
规格参数	品牌:威尔能 产地:江苏泰州 型号:定制
公司地址	江苏省泰州市经济开发区梅兰西路标准厂房B区9栋
联系电话	052386865899 18005265808

产品详情

简析，上柴柴油发电机组用了一段时间后功率不足的原因

在上柴柴油发电机组使用一段时间后可能会出现一些问题，比如功率下降，威尔能发电机组厂家告诉大家其实这是一种很正常的现象。因为上柴发电机组的柴油机在工作时，许多零件在一定的负荷下以很高的速度相对滑动或转动，随着工作时间的增加，相互接触的表面必然由于磨擦而产生磨损，逐渐破坏了原来的尺寸和几何形状。这种正常的磨损常称之为“自然磨损”，实际上是不可避免的。那么遇到柴油机组功率不足情况该如何解决呢？

柴油机功率的大小和空气量及所能燃烧的柴油量也有一定关系。与此同时空气的温度、湿度也会影响柴油机的功率，空气的温度高，湿度大也会使柴油机的功率降低。除此之外还有供油量不足，供油提前角调整不当，供气量不足，气门间隙调整不当，机温过高或过低，运动件松动或发生卡滞等等综合因素所导致。

01检查柴油中是否含水分过多或柴油中进入雨水等。若柴油质量符合要求，则应进行下一步检查。

02检查燃油系统各组成部件是否有泄漏的部位。若在检查中未发现有泄漏柴油的部位，再检查其他方面的问题。

03检查柴油发电机组供油提前角是否符合要求。若不符合要求时，应按技术要求进行调整。若供油提前角符合技术要求，应再进一步检查。

04拆下柴油滤清器滤芯和输油泵进油滤网进行检查，若滤芯和滤网比较清洁，则应检查喷油器的雾化质量。

05由专业维修人员校正喷油泵。

06按技术要求调整柴油发电机组气门间隙。

07通过上述检修后，柴油发电机组功率仍然不足时，则应检查柴油发电机组气缸压力。

上柴柴油发电机组有“烦恼”别怕，江苏威尔能柴油发电机组厂家多年制造，从解决用户痛点角度来讲，他是一种体验,从产品的设计到生产使用，以非常顺畅的体验进入用户企业。让更多企业用户加入到柴油发电机组的创新工艺这个潮流里面来,一起成长、一起发展。