

昌永汽修 汽修厂电话 南宁东站汽修厂

产品名称	昌永汽修 汽修厂电话 南宁东站汽修厂
公司名称	南宁市青秀区昌永汽车维修服务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市青秀区屯里路53-10号
联系电话	18977147110

产品详情

故障现象：发动机怠速工作基本正常，从排气管中排出的气体比较均匀，没有缺缸现象，但在行车加速时，发动机动力明显有缺缸引起的抖动，尤其是3挡以上加速时，现象更为明显。

用读取故障码，显示为“P0300”，发动机缺缸。再读取数据流中数据，显示3缸在加速时会缺火，记录一直在增加。其他3个缸正常。拆检火花塞，没有明显异常。先根据以往试车的经验，更换一新点火线圈，试车故障仍旧存在。检测此车尾气，检测的目的是判断是因为没有点火引起的缺缸，还是因为没有喷油引起的缺缸。怠速车工作正常，汽修厂电话，并且没有其他的故障码，仅有一个P0300，分析认为机械系统问题不大，故障可能是在点火系统，但车主说，刚在其他修理厂更换的新火花塞。于是，我们接上尾气分析仪进行检测，得到数据见表。

各条快速路以及高速路口等

紧急修理：车辆因机械或电气故障无法启动或正常行驶时，提供现场紧急修理服务。

电瓶搭电：车辆因电瓶缺电时，提供搭电服务。（各种型号过江龙，电瓶，进行交流，直流充电）

更换轮胎：车辆因轮胎爆胎或损坏而无法正常行驶时，提供更换备胎服务。（车主需备完好备胎）

应急加油：车辆无燃料而无法启动或无法正常行驶时，大众汽修厂，提供送油服务。

应急加水：发动机水因温过高或缺水情况无法正常行驶时，南宁东站汽修厂，提供加水、冷却等服务。
车车辆拖带：车辆因故障无法正常行驶且现场无法修理时，附近的汽修厂，提供拖车服务。

南宁市青秀区昌永汽车维修服务部设施齐全、设备先进，生产上设有有机修车间、钣金车间、漆工车间、电工车间、检测车间。

汽车钣喷五菱汽车换刹车片、，斯巴鲁换离合片、，吉利换新保险丝、。业务汽车钣金修复、全车翻新喷漆、保险杠喷漆、叶子板喷漆、车门喷漆。尾气治理业务为广大车主提供尾气检测、诊断、维修一整套解决方案。

业务范围：汽车保养、发动机维修、空调维修、补胎换胎、钣金喷漆、底盘封塑装甲、玻璃无痕修复、玻璃贴膜、漆面封釉、漆面镀晶、24小时道路救援、拖车服务、保险代理。

昌永汽修(图)-汽修厂电话-南宁东站汽修厂由南宁市青秀区昌永汽车维修服务部提供。行路致远，砥砺前行。南宁市青秀区昌永汽车维修服务部致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!