

# 河南鹤壁不挂毛筛板实体工厂不变形

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 河南鹤壁不挂毛筛板实体工厂不变形             |
| 公司名称 | 安平县鑫顿矿山筛网有限公司                |
| 价格   | 300.00/块                     |
| 规格参数 | 品牌:鑫顿<br>产地:河北<br>规格:610*610 |
| 公司地址 | 河北安平高新技术产业开发区经四路21号          |
| 联系电话 | 7983885 13315805552          |

## 产品详情

河南鹤壁不挂毛筛板实体工厂不变形河南鹤壁不挂毛筛板实体工厂，就来安平县鑫顿矿山筛网有限公司。矿山防挂毛筛板边缘漏料现象的原因可以说是多方面的，一是矿山防挂毛筛板质量不达标，二是矿山防挂毛筛板的安装上，三就是维护上，一般来说不外乎这三种情况。1、安装不规范：矿山防挂毛筛板的安装问题可以说是老生常谈，生产企业技术人员与筛分企业谈矿山防挂毛筛板安装基本都不是很在意，他们觉得都安装了多年了不用再重复了。其实他们忽视了一个根本问题就是，矿山防挂毛筛板并不是多年一成不变的，任何产品都是不断改进的，有时只是细微的差别。鑫顿防挂毛筛板广泛应用于水力发电工业，如水坝闸门、垃圾挡板耐磨喷涂、水箱内衬耐磨喷涂、水泵耐磨维护、叶轮修复和罩耐磨防护等。还广泛应用于要求减少机械设备噪音的纸浆和造纸业，如仪表盘PU涂层和输送管内壁耐磨PU层。在农业方面应用也非常广泛，如螺旋升降机传送修补、需减弱噪音和减少磨损的收集箱内壁里衬耐磨喷涂等等。喷涂型矿山防挂毛筛板具有优良的综合性能，其模量介于一般橡胶和塑料之间。