

Denon维修 天龙功放原厂配件 肇庆天龙功放

产品名称	Denon维修 天龙功放原厂配件 肇庆天龙功放
公司名称	广州富仕枫电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	15917390022 15917390022

产品详情

日本denon天龙功放维修,天龙音响维修,天龙CD机维修,天龙收音头维修,天龙家庭影院维修,天龙音响安装调试服务。

精修天龙功放开机保护、开机显示正常没有声音输出、HDMI没有输入输出、开机冒烟、光纤同轴故障、数字板损坏等故障。友情提示：维修进口高保真音响功放一定要选择有实力的正规维修公司，hifi类音响功放对维修技术要求和配件选择要求非常高，一些没有专业检查设备的维修部是很难保证修复后的效果的，请广大发烧友们一定要注意这个问题。

围绕开机继电器周围电路很快查到二极管d150/d153/d154均已击穿，更换后试机，开机正常。装机后测试时却发现有时主继电器仍会闪断，遥动机身其他继电器也在通断，似乎有接触不良的现象，拆下主板后没有发现虚焊的地方，经过反复观察，终于找到一处电路板轻微断裂，该电路刚好是待机电源的负极。接好后多次试机没有出现故障。

总结：功放维修时一般不用怀疑芯片损坏，不论什么故障在检查时都要做到保持原样，不扩大故障。螺丝要按照原来的位置装，以防长螺丝顶坏电路板。翻动电路板时小心轻放，该拆的螺丝要拆完，不可偷懒以至于损坏电路板。

新天龙八部3avr-1404功放机主要参数：选用高音质24bitdsp解决芯片具有100khz宽屏回播工作能力以播放dvd-audio或sacd承继了denon纯声频技术性的高音质设计方案观念超重型变电器，保证平稳而巨大的开关电源供货设备大中型高品质铝型材热管散热器并连应用二颗镇流器