

# 天龙功放售后服务 柳州天龙功放 Denon维修

产品名称	天龙功放售后服务 柳州天龙功放 Denon维修
公司名称	广州富仕枫电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	15917390022 15917390022

## 产品详情

天龙DENONAVR-1912功放机家庭影院套装HDMI没有输出检修天龙DENONAVR-1912功放机家庭影院套装HDMI没有视频输出，响声一切正常检修当场，该功放器故障状况，模拟键入响声一切正常，模拟视频输出一切正常，HDMI没有输出，hdmi响声键入一切正常，故障位置是数据板毁坏，修补板后故障清除。

DENON天龙音响维修中心常见故障分析: 1、天龙音响读盘不畅。初步判断应该是激光头老化。2、天龙出仓不顺利。初步判断是机芯部分故障。3、天龙音响整机不工作，电源没有反应，通电后无显示，按键失效，无声音。初步判断是电源电路有故障，CPU供电有问题，CPU复位有问题。

4、天龙音响无声音输出。先把输入输出线接头用小刀刮掉氧化部分再接上试一下，如不行，打开功放盖，先不要接dvd，只接音箱并通电【注意，身体不能接触变压器到电源开关部分】，找一个金属裸丝由后向前触碰电路中的电阻脚，越往前声音越大就说明输入电路没问题，如果从后面到电位器都是一样的小声，有3种可能1.输入端有问题。2

音响方向感听觉：

听音时，人们都能够用耳朵判断出声音方向 日本天龙音响维修站，确定声尖源所在的位置，这是因为我们的两只耳朵(所谓“双耳效应”)间距大约是20cm，来自同一声耳的声音到达两耳时，在时间、强度和相位等方面都存在着差异 天龙功放维修中心，正是从这种差异里，我们完成了“声象的定位。人耳长在头部两侧 天龙音响维修售后部，对于左右水平方向的方位分辨能力要比上下竖直方向的分辨能力强得多，通常可以分辨出水平方向的变动；但在竖直方向，有时要大于60。才能分辨出来。