

# 天龙功放售后服务 Denon维修 天龙功放

产品名称	天龙功放售后服务 Denon维修 天龙功放
公司名称	广州富仕枫电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	15917390022 15917390022

## 产品详情

1988 天龙消费电子股份有限公司在德国成立，开始销售台拥有 20bitSLC数 / 模转换器的 CD播放机 DCD-3500。

1990 中央实验室在川崎建成，投资60亿2800万日元。

1991 开始销售带有SLC REAL 20bit数 / 模转换器的CD播放机 “ DCD-1650GL ”

1992 开始销售双CD播放机 “ DN-2000P ”。

### 天龙DCD425cd机用户更换激光头后不读盘维修

维修过程：首先检查机内各组电压没有发现异常，检查cxa1372 RF信号处理芯片33脚没有FOK引脚没有聚焦ok电压输出，cxa1372电源供电正常，外元件没有发现异常，代换cxa1372后放入光盘测试可以读出目录了，但是读盘较慢而且有噪音，检查RF波形发现波形混乱眼孔模糊，看了一下伺服板的聚集增益电位器已经被人调整过了，重新调整聚集增益把眼孔调整到状态后，测试多张光盘读盘，播放流畅，连续烤机24小时以上没有发现异常，维修完成交付客户。提醒广大发烧友如果您自己更换激光头时一定要做好防静电处理，以免故障扩大。

丰富的输入输出端子

方便而实用的前置音视频输入组（视频1组、音频1组）

7组音频输入、1组数字光纤输入、1组同轴输入、1组6声道扩展输入

2组录音输出

4组复合视频输入、3组s视频输入

2组复合视频输出、2组s视频输出

附带glo-key预编程、储光型自照明 新型遥控器

预设置存储器 %o储光型功能 %o系统调用功能

支持的电源开/关命令