

# 直流传动器西门子6RA80报电源欠压解决专家

产品名称	直流传动器西门子6RA80报电源欠压解决专家
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:直流传动器 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

直流传动器西门子6RA80报电源欠压解决专家；德国直流调速装置,控制器,驱动器,传动器,变频器故障修复解决，另外公司配有各型号IGBT模块,主板,电源板,触发板及原装整机,维修采用原装进口配件，一般性故障当天修复，可短时间内提供现场服务方案。

直流传动器西门子6RA80报电源欠压解决专家；直流调速器维修处理方法

### 一.静态检验

找到直流调速器修理内部直流电源的p端和n端，找万表调到电阻x10档，红表棒接到p，黑表棒分别接到r、s、t，应该有大约几十欧的阻值，且底子平衡。相反将黑表棒接到p端，红表棒依次接到r、s、t，有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到n端，重复以上进程，都应行到一样效果。如果有以下效果，可断定电路已出现失常。

阻值三相不平衡，可以说明整流桥缺点。

红表棒接p端时，电阻无穷大，可以断定整流桥缺点或起动电阻出现缺点。

### 二、缺点区分。

通常是由二电网电压或内部短路导致，在打扫内部短路的情况下，更换整流桥。在现场处置缺点时，应关键检查用户电网情况，如电网电压，有无电焊机对电网有污染的设备等

### 三、动态检验。

在静态检验效果正常往后，才可进行动态检验，即上电试机。在上电前后有必要留意以下几点。

1.上电之前，须供认输入电压是不是有误，将380v电源接入220v级变频器之中会出现炸机（炸电容、压敏

电阻、模块等)。

2.检查变频器各接播口是不是已准确联接，联接是不是有松动，联接失常有时可以致使变频器出现缺点，严重时会出现炸机等情况。

3.上电后检查缺点闪现内容，并开端断定缺点用原因。

直流传动器西门子6RA80其他故障修复范围；电源板坏，晶闸管坏，触发板坏，主板坏，欠压故障，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，励磁板烧，不出力，不能反转，炸机，板子烧，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，6RA80报F60031，西门子6RA80显示F60042维修，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，西门子80装置报f60036，F60095,F60097,西门子6RA80显示故障F60001报警。西门子6RA80调速器报警F60041故障维修

直流传动器西门子6RA80报电源欠压解决型号；

6RA8028-6DS22-0AA0维修

6RA8031-6DS22-0AA0维修

6RA8075-6DS22-0AA0维修

6RA8078-6DS22-0AA0维修

6RA8081-6DS22-0AA0维修

6RA8085-6DS22-0AA0维修

6RA8087-6DS22-0AA0维修

6RA8091-6DS22-0AA0维修

6RA8025-6GS22-0AA0维修

6RA8031-6GS22-0AA0维修

6RA8075-6GS22-0AA0维修

6RA8081-6GS22-0AA0维修

6RA8085-6GS22-0AA0维修

6RA8087-6GS22-0AA0维修

6RA8093-4GS22-0AA0维修

6RA8095-4GS22-0AA0维修

6RA8096-4GS22-0AA0维修

6RA8097-4GS22-0AA0维修

6RA8086-6KS22-0AA0维修

6RA8093-4KS22-0AA0维修

6RA8095-4KS22-0AA0维修