

35KV高压电缆分之箱

产品名称	35KV高压电缆分之箱
公司名称	浙江地坤电气科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:豫立电气 所在地:浙江温州柳市镇长春村 材质:不锈钢
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕村(注册地址)
联系电话	18066262372

产品详情

35KV高压电缆分之箱广泛用于35kV、25kV、10kV电缆系统的节点连接，是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。分接箱的电缆接头采用高等级绝缘的进口橡胶紧包覆绝缘，无裸露带电体；带开关的分接箱的开关均采用SF6绝缘负荷开关。DFW分接箱设计为户外免维护运行，安全可靠，其防护等级达IP33，地下分接头可耐洪水淹没。该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。欧式电缆分接箱是近年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备，它的主要特点是双向开门，利用穿墙套管作为连接母排，具有长度小，电缆排列清楚，三芯电缆不需要大跨度交叉等显著特点。其所采用的电缆接头符合DIN47636标准。一般采用额定电流630A

司技术力量雄厚，设备配套完善，引进具有国际先进水平的全电脑恒流检测设备及生产流水线，建立了完整的质量保证体系，为生产高质量的产品提供了有力的保障。公司自创建以来，采用完整科学的质量管理体系，实现严格的科学管理，现拥有一支高素质的技术和管理人才，凭借专业的技术基础，丰富的管理经验。

企业技术雄厚，工艺先进，拥有先进的国外机器设备和制造装备，并拥有一批多年在电气行业从事研发、设计、生产、质检、企业管理的专业队伍，是电力设备龙头制造企业之一。35kv高压电缆分支箱带开关无论是何种弊病，都将影响继电器的工作可靠性。因此，在触点制造、铆装或电焊过程中，要遵守首件检查中间抽样和终检查的自检规定、以提高装配质量。(2)、继电器参数不稳定电磁继电器的零部件相当部分是铆装配合的，存在的主要问题是铆装处松动或结合强度差。这种毛病会使继电器参数不稳定，

高低温下参数变化大，抗机械振动、抗冲击能力差。造成这种毛病的原因主要是被铆件超差、零件放置不当、工模具质量不合格或安装不准确。因此，在铆焊前要仔细检验工模具和被铆零件是否符合要求。(3)、电磁系统铆装件变形铆装后零件弯曲、扭斜、墩给下道工序的装配或调整造成困难，甚至会造成报废。这种毛病的原因主要是被铆零件超长，过短或铆装时用力不均匀。

豫立科技欢迎大家的光临，询价需有图纸