

# 长春BED隔爆型推动器维护简单-恒阳重工

产品名称	长春BED隔爆型推动器维护简单-恒阳重工
公司名称	焦作市恒阳重工制动器有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:恒阳重工 型号:BED 产地:河南省焦作市
公司地址	武陟县大虹桥乡西小虹村口（无门牌号）
联系电话	13939133008

## 产品详情

这种制动器结构紧凑，紧闸和松闸动作快，但冲击力大。长行程块式制动器可以通过制动杠杆系统产生大的松闸力,但制动动作慢,适于大型制动器。内张块式制动器：制动块位于制动轮的内部,通过踏板、拉杆和凸块使制动块张开,压紧制动轮内面而紧闸，松开踏板则弹簧拉回制动块而松闸。这种制动器也可用液压或气压等---

内张式块式制动器结构紧凑,防尘性好,可用于安装空间受限制的场所，广泛用于各种车辆。{图片yww9系列电力液压块式制动器：byt1-180z/8电力液压推动器}mwz-100；mwz-160；mwz-200；mwz-250；mwz-315；mwz-400；mwz-500；mwz-630；mwz-710；该标准适用于外抱双块式制动器。长春BED隔爆型推动器维护简单-恒阳重工

售前服务提供技术我们会在8个小时以内，根据您的需要为您提供技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察。长春BED隔爆型推动器维护简单-恒阳重工

保证硅橡胶垫与电缆及出线口无间隙，否则将失去隔爆性能。6.1.8推动器上设有接地螺钉，用户在使用时应按有关规定接地。6.2.1使用前应按5.1条检查，正确无误后，即可投入使用。6.2.2经常检查推动器的工作是否正常，有无漏油现象，保持定量的油液。6.2.3每六个月检查一次油液，当油液变质或混入杂物时应该换油（见5.1.2条）。6.2.4根据周围介质温度的不同，6.2.5推动器在工作状态下,活塞的zui下端位置应与缸底保持一定距离(一般不小于5mm)，否则影响正常工作。7.1使用前应按6.1条检查，正确无误后，即可投入使用。7.2经常检查推动器的工作是否正常，有无漏油现象，保持定量的油液。警告：严禁设集油坑。长春BED隔爆型推动器维护简单-恒阳重工