

多头拉丝机 鼎砂机械 江西拉丝机

产品名称	多头拉丝机 鼎砂机械 江西拉丝机
公司名称	金华市鼎砂机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市婺城区罗埠镇港口方村生兴力机械厂区1号楼二层三层
联系电话	18868488911 18868488911

产品详情

金华鼎砂机械有限公司——专业生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

水磨砂光机是青岛砂光机的一种，我们大部分人应该对青岛砂光机都有些了解，但是如果提到水磨砂光机应该还会有些陌生，全自动拉丝机，所以今天小编为大家整理了一些关于水磨砂光机的相关介绍，主要来分析一下水磨砂光机在作业的工程中我们应该注意的事项。

首先水磨砂光机作业过程中，禁止进行调整，检修和清扫等作业，操作人员衣袖要扎紧，并禁绝戴手套。然后就是加工旧料前，有必要将铁钉，灰垢，冰雪等铲除后再上机加工。操作时要注意木材状况，遇到硬木，结疤残茬要恰当减慢推料进料，严禁手指按在结疤上操作，以防木材跳动或弹起伤人。加工2米以上较长的木材时应两人操作，一人在上手送料，一人在下手接料，下手接料者有必要在木头跳过危险区后方准接料，接后禁绝猛拉。

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍砂光机使用注意事项：

砂光机在运行当中砂盘、砂轮、砂带、抛光轮，随时都有与炸裂的可能，操作时必须佩戴眼镜、头盔面罩等相应的防护用具

机器在运行当中，手脚严禁触碰砂带、砂轮、磨头、抛光轮等

无有效防护的措施的机子不可使用

砂光时会产生大量的粉尘，江西拉丝机，要佩戴口罩使用

砂光设备要安装在干燥、通风、无眼光直射的地方

自动化砂光机使用时，要有配套的除尘设备，否则极易发生故障、损坏设备、影响生产。

带式砂光有发现砂带跑偏时，应及时调节。

金华鼎砂机械有限公司——专业生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

盘式砂光

盘式砂光又叫风车砂光、砂轮砂光，优点是通常可以进行异型砂光；缺点是散热性能差易粘结，拉丝机厂家，砂光效率低。

a、大型的有“台式风车砂光机”，多头拉丝机，但是由于砂光效率低、更换砂布不方便、不好操作，因此使用的人越来越少。

b、小型的有：电动角磨机、气动角磨机、电动手砂轮、气动手砂轮、电动电磨、起电磨、台式砂轮机，这些小型砂光打磨器械，因为体积小、携带方便、操作简便，在各行各业运用广泛。但是效率还是偏低。

多头拉丝机-鼎砂机械(在线咨询)-江西拉丝机由金华市鼎砂机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。金华市鼎砂机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!