

武汉康芯源 BBU维修

产品名称	武汉康芯源 BBU维修
公司名称	武汉康芯源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区长城园路精工科技园综合楼D402
联系电话	17092617859

产品详情

武汉康芯源技术有限公司是一家年轻的通信企业，公司致力于通信行业，拥有深厚的通信技术背景，面向市场主要销售通信器材以及维保服务。

电池组中间点电压不平衡

1) 原因分析：

电池组前半组和后半组电压值相差过大或程序解析问题

2) 处理方法：

看中间点是否接错位置（在2节和3节电池中间）

用万用表检测前、后半组电压值，如不正常需检测每节蓄电池电压值，BBU维修，看是否有蓄电池连接不牢导致或个别蓄电池电压不正常引起（如是，需要更换该节蓄电池）；

3) 设备采集值是否和电池电压值一致，如果不一致需要修改采集值参数或者检查接线。

厂家FSU程序解析有问题则需要重新调整解析

武汉康芯源技术有限公司是一家致力于光通信设备，拥有深厚的通信技术背景，面向市场主要销售通信器材以及维保服务。

通俗的说猫就是就是用电话线上网必须的，没猫你的电话线只能打电话用了。

但是现在基本都是网线进户，所以也就不需要了，电话线上网要ADSL猫，光纤上网要光纤猫，现在家里面的光猫基本上只用于连接电视宽带。

武汉康芯源技术有限公司是一家致力于光通信设备，拥有深厚的通信技术背景，面向市场主要销售通信器材以及维保服务。

电信运营商的光猫自带WiFi功能，那么为什么安装宽带时候封闭了WiFi功能？

主要是由于光猫自身的WiFi功能较弱：

一方面，运营商端的光猫设备是通过集采采购，价格普遍偏低，设备性能不足；

另外一方面，光猫的主要工作是负责光电的调制解调工作，无线性能仅是附加功能。

武汉康芯源-BBU维修由武汉康芯源技术有限公司提供。武汉康芯源技术有限公司位于湖北省武汉市东湖新技术开发区长城园路精工科技园综合楼D402。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前康芯源在通讯、声讯系统中享有良好的声誉。康芯源取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。康芯源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。