

真空带式过滤机技术参数 吉林真空带式过滤机 诸城晟华环保

产品名称	真空带式过滤机技术参数 吉林真空带式过滤机 诸城晟华环保
公司名称	诸城市晟华环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市龙都工业园
联系电话	13563670835

产品详情

真空带式过滤机日常检修内容

真空带式过滤机日常检修内容：

1、小修内容：a)消除静密封漏点，检查紧固各部件的螺栓；b)检查或更换填料密封；c)调整反吹阀间隙；d)滤布压杆是否松动；

2、中修内容：a)包括小修内容；b)检查清洗溶剂管及喷嘴；c)检查齿轮箱，

及润滑油更换；d)调节修理刮泥板；e)更换滤布；f)检查中空轴分配头，是否有损坏，腐蚀；

3、大修内容：a)包括中修内容；b)检查转鼓同轴度和水平度，转鼓有腐蚀

或损坏；c)检查转鼓的分格槽及滤桥；d)检查转鼓的两端轴承；e)拆卸齿轮箱，检查齿轮啮合状况检查

真空带式过滤机

带式真空过滤机自吸泵振动大声音不正常的原因

带式真空过滤机自吸泵振动大声音不正常的原因

1、由于自吸泵设备的安装不够正确，有的用户为了省事省力直接把自吸无堵塞排污泵随机出厂固定自吸泵木条支架连同自吸泵一起放在地面上接上进出口管道就直接使用，真空带式过滤机厂家，还有的用户是把自吸泵固定在三角铁焊接的支架上，真空带式过滤机选型，由于三角铁架太单一不是实心的只有少

量的自吸泵底座与三角铁接触这种方法是不正确的，正确的方法是拆下木条把泵固定在坚硬平整的地面上。

2、由于在安装ZX自吸泵时联轴器同心度未调整好或者联轴器里面的橡胶块磨损导致自吸泵振动大的现象出现，这时应该重新校正联轴器的同心度或者更换新的橡胶块并调节好同心度。

3、还有可能是自吸泵的轴承损坏了的原因也会是自吸泵振动大的原因，吉林真空带式过滤机，更换新的轴承就能解决。

4、由于自吸泵进出口管径未按照标准口径配置，比如不锈钢自吸泵的进口管道是100mm出口也是100mm，而有的用户未咨询厂家，直接把进口管道改小，导致进水量小跟不上自吸泵的出水量，这也是自吸泵振动大的原因也是自吸泵声音不正常的原因。

5、吸水池里面水位下降了或者水流太急的原因，导致自吸泵吸水时带进了空气让自吸泵声音不正常的现象。

纠偏装置：采用气缸或气囊推动纠偏转一定角度来自动纠正滤布的偏移，保证滤布的正常运转。张紧装置通过丝杠调节胶带张紧度，以保证胶带有足够的摩擦力，并且不发生跑偏现象。采用工艺水喷射，清洗滤布和胶带，真空带式过滤机技术参数，且配有真空吸管密封的箱体，这样可以保证清洁的工作现场。喷头采用美国喷雾公司的产品，可以充分保证清洗效果。

真空盒与升降装置:真空盒采用分节联结成整体，每节均有管口与集液总管相连形成真空集液系统。同时设计了一套升降机构，有利于更换摩擦带。

真空带式过滤机

真空带式过滤机技术参数-吉林真空带式过滤机-

诸城晟华环保由诸城市晟华环保设备有限公司提供。诸城市晟华环保设备有限公司是山东 潍坊 ,污水处理设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诸城晟华环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诸城晟华环保更加美好的未来。同时本公司还是从事固液分离一体机，粪便脱水分离机，沼渣沼液分离机的厂家，欢迎来电咨询。