

鑫凯锋精密机械 万向铣头厂家 苏州万向铣头

产品名称	鑫凯锋精密机械 万向铣头厂家 苏州万向铣头
公司名称	昆山鑫凯锋精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市巴城镇京阪路1605号
联系电话	13174101495 13174101495

产品详情

万能铣头一般是在万能铣床上，万能铣床主要是个卧铣床，但在横梁上加了个小的立铣头，该立铣头可以前后左右旋转角度.万能铣头主轴可以在相互垂直的两个回转面内回转，万向铣头结构，不仅能完成立铣、平铣工作、而且可以在工件一次装卡中，进行各种角度的多面、多棱、多槽的铣削.其由立铣头和回转座两部分组成，可使主轴轴线绕X、Y两个方向回转，组成所需要的任意角度.一般立铣床上的立铣头只能左右旋转角度，且旋转角度范围比较小.

万能铣头工作的介绍

普通立铣头是一个垂直方向360度旋转，万能立铣头是垂直方向和水平方向两个360度旋转，它的主轴可以在相互垂直的两个回转平面内回转，不仅能完成立铣、平铣工作，万向铣头厂家，而且可以在工件一次装夹中，进行各种角度的多面、多棱、多槽的铣削，但是万能立铣头的稳定性不如普通立铣头，苏州万向铣头，主要看客户的铣削强度来选择。

昆山鑫凯锋精密机械有限公司主营产品：铣头，直角铣头，万能铣头，龙门铣头，镗铣头，动力头。从设计、开模、制造、搪铣测试、精度检验、以一系列完善的质量保证程序，完成产品的生产。欢迎新老客户咨询！

铣头的使用温度异常的原因

因铣头扩充了机床的使用性能，相当于给机床增加了一根轴，万向铣头哪家好，甚至在某些大型工件不易翻转或是要求的情况下，比第四轴更实用。因此很多铣床上都会安装铣头，它在很多场合都能起到至关重要的作用。如果铣头在使用过程中温度异常，这是什么原因造成的呢？

一、下座异常温升

- 1、可能是长时间加工，建议调整角度头转速及工序。
- 2、检查横向轴偏摆，可先添加轴承油试试。

二、上座异常温升

- 1、检查本体震动或用手转动感觉轴承的顺畅度，可先添加轴承油试试。
- 2、可能是定位块压迫定位销，重新检查定位销装配。
- 3、可能是长时间加工，建议调整角度头转速及工序。

鑫凯锋精密机械(图)-万向铣头厂家-苏州万向铣头由昆山鑫凯锋精密机械有限公司提供。“机械设备,机械设备零配件”就选昆山鑫凯锋精密机械有限公司，公司位于：昆山市巴城镇京阪路1605号，多年来，鑫凯锋精密机械坚持为客户提供好的服务，联系人：侯工兵。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫凯锋精密机械期待成为您的长期合作伙伴！