

平顶山雕铣机维修安川伺服驱动器不显示报警维修

产品名称	平顶山雕铣机维修安川伺服驱动器不显示报警维修
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

MDS-B-SVJ2 采用的是电容器回生方式和电阻回生方式。在驱动200W 以上电机的驱动器 (SVJ2-03 以上) 中，在驱动器

内标准装备有回生电阻。回生容量大时，在驱动器外部连接回生电阻选件。(不能与内置电阻并用)

采用电源回生方式时，应采取MDS-C1-V1/V2 + MDS-C1-CV 系列产品。

要点 MDS-B-SVJ2-01(100W)的标准规格是电容器回生。未装备内置回生电阻