

武汉硅PU球场施工厂家

产品名称	武汉硅PU球场施工厂家
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

武汉硅PU球场施工厂家

硅PU球场施工针孔和色差问题处理办法

在进行硅PU运动面层施工时，根据经常遇到的情况，优正体育小厨整理出了以下几，为您分析下原因与处理办法：

1.硅PU弹性层施工完成，固化后发现弹性层表面有很多针孔现象。

这个主要原因是由基础地面粗糙，密实度不高，表面没有收光造成的。这个在施工过程中是很常见的，您不用担心，有经验的师傅都是可以在施工过程中进行调整的。

处理办法：如果是首遍弹性层施工，固化后，可以正常进行第二遍弹性层，看看效果，基本空隙就会被遮盖住，如果还存在针孔现象，施工人员可以用硅PU面漆加滑石粉搅拌后，用泥抹子刮板进行处理。然后在正常进行下一步施工工作。

2.面漆施工时出现色差现象。

这个情况可能是工厂发货的时候，同一面漆颜色不同批次混发的，所以面漆存在深浅区别。或者是客户仓库有剩余存货想要消化掉不同厂家或者同一厂家不同批次的货。

处理办法：如果前期就知道发货是不同批次的货，那么可以在进行面漆施工的首遍，把陈旧材料进行首遍滚涂工作，固化后在进行同一批次的面漆施工工作，这样就不会存在色差情况。还有另外一种办法是，面漆施工时，估算好所需的材料使用量，把不同批次的材料进行混合，搅拌均匀，这样就是同一种面漆颜色了，就可以正常使用了。