

# 河南太阳能路灯厂家介绍路灯不亮原因

产品名称	河南太阳能路灯厂家介绍路灯不亮原因
公司名称	河南日通照明工程有限公司
价格	970.00/套
规格参数	品牌:河南太阳能路灯厂家日通照 型号:河南太阳能路灯厂家rt1 产地:河南省郑州市新郑市梨河镇
公司地址	河南省郑州市新郑市梨河镇双楼村
联系电话	1363-3813657 13781719115

## 产品详情

河南省郑州市城市道路安装的太阳能路灯

### 1、电池板功率偏小

正如[河南太阳能路灯厂家](#)

日通照明路灯厂技术人员刘先生所说的，由于太阳能电池板的功率配置偏小，造成蓄电池充电不满，使得刚开始的适合表现正常。

但是经过几次阴雨天气以后，灯就开始慢慢暗下来，用不到一年的时间几乎就不亮，这个原因是是非常常见的。

### 2、蓄电池的容量偏小

由于蓄电池容量有限，进而造成整个太阳能路灯的蓄电能量不足，致使太阳能路灯灯头在亮灯很短的时间以后就不亮了。

在这种情况下是很容易造成太阳能路灯的损坏的，大大的降低了太阳能路灯的使用寿命，甚至于可能在半年至一年左右的时间内就出现问题，造成太阳能路灯不亮的现象。

### 3、太阳能路灯控制器问题

对于河南太阳能路灯的灯头不亮灯这种情况，也很有可能是太阳能路灯控制器的问题，太阳能路灯控制器的设置不符合当地的需求也会造成灯头不亮的现象发生。

如果阴雨天气过多，造成阴雨天数达不到额定的充放电值，因此太阳能路灯充放电需要的天数就不够，这种情况在阴雨天数多的情况下容易出现不亮灯的情况。

这种情况会给蓄电池带来一定的负担，造成蓄电池提前出现老化的现象，而灯头也容易出现损坏。

#### 4、灯头功率过大

如果太阳能路灯的灯头使用的功率偏大，可能造成蓄电池过度放电提前老化，而且蓄电池所存储的日常电能不够灯头的损坏，这样就会造成太阳能路灯不良的情况。

而如果太阳能路灯灯头的功率偏小，那么灯头的亮度就会不够，这样也会造成不必要的成本的浪费。

#### 综述

所以，造成太阳能路灯不亮的原因有很多；

河南太阳能路灯厂家日通照明路灯厂技术人员刘经理认为，对于太阳能路灯亮灯不正常这个问题，重要的原因就是太阳能路灯整套产品的质量了。

质量好的太阳能路灯安装使用后一般是不会出现什么问题的，而质量不可靠的，或者整个太阳能路灯各部件之间配置不够合理的，也会造成很大的产品质量问题或者本身的寿命缩短的问题。