

## 6SE70伺服驱动不能开机维修专业放心

产品名称	6SE70伺服驱动不能开机维修专业放心
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

### 产品详情

西门子6SE70变频器维修，6SE70开不了机面板报故障过流，欠压，无输出，面板无显示，黑屏，跳闸，烧保险，模块短路，电源板坏，电机启动无力，溜车，西门子6SE70报F011过流维修，西门子6SE70变频器报F002欠压故障维修，西门子6SE70报F029维修，上海迪昊公司专业西门子变频器维修，西门子6SE70维修，伺服驱动器维修，控制器维修，整流单元维修，伺服变频器维修，数控系统维修，公司配件齐全，专业工程师维修，客户送机当天修好现场维修。

西门子6SE70伺服驱动器开机自检不过，故障分析；故障分析与处理——显示137故障信息表示整流柜内温度开关或逆变柜风扇温度检测电路板输出继电器动作时间超过4min，显示340故障信息表示逆变柜内温度开关或整流柜、逆变柜风扇温度检测电路板输出继电器动作超过4min。此时应对以下项目进行仔细检查： 风扇三相电源连接是否正常，接头是否松脱，电动机有无反转。 风扇转动时，机械噪声是否过大，风扇转速是否偏慢，如果出现此种情况，停机后用手试转，看其轴承转动是否灵活，有无机械卡死或杂音，如存在此种情况，及时更换轴承。 环境温度是否过高(高于40 )，房间门窗是否过于严实，致使房间整体通风量不够，热量不易散发，此时应注意加强通风，改善周围环境温度，有条件的可采用墙侧底部进风，放屋顶部排风的方式，以加强空气对流。 整流柜或逆变柜内温度开关老化，致使其误动作，应更换。 整流柜或逆变柜风扇温度检测电路板损坏，应更换。