

侯马铜梯扶手图片给客户精心挑选

产品名称	侯马铜梯扶手图片给客户精心挑选
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1296.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:5224814 产品材质:铜
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号（住所申报）
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

如今许多家中都安装了护栏或是防护栏，可是怎么才能迅速简单的开展安装呢？实际上安装护栏，6个步骤就可以迅速进行护栏的安装。

1、工程项目步骤：

安装埋件 施工放线 安装立杆 护栏与立杆联接 抛光处理

2、安装埋件（后加预埋件）

护栏埋件的安装只有选用后加预埋件作法，其作法是选用膨胀螺丝与厚钢板来制做后置摄像头联接件，先在土建工程农村基层上施工放线，明确立杆支撑点的部位，随后在路面上放冲击电钻打孔，再安装膨胀螺丝，地脚螺栓保持良好的长短，在地脚螺栓准确定位之后，将地脚螺栓扭紧另外将螺帽与挤出机螺杆间焊住，避免螺帽与厚钢板松脱。护栏与墙体面地的联接也一样采用所述方式。

3、欧式古典电镀金铜楼梯铝镂空雕花铜楼梯铝合金型材造型艺术护栏照片

施工放线

因为所述后加预埋件工程施工，有可能造成出现偏差的原因，因而，在立杆安装以前，应再次施工放线，以明确埋板部位与电焊焊接立柱的精确性，若有误差，立即调整。应确保立杆所有坐落于厚钢板上，而且四周可以电焊焊接。

4、安装立杆

电焊焊接立杆时，需两人相互配合，一个扶着无缝钢管使其维持竖直，在电焊焊接时不可以摇晃，另一人焊接，要四周焊接，并应合乎电焊焊接标准。

5、护栏与立杆联接

立杆在安裝前，根据拉中长线施工放线，依据场所的歪斜视角及常用护栏的同心度，在其上方生产加工出凹形槽。随后把护栏立即放进立杆凹形槽中，从一端向另一端依次焊接安裝，邻近护栏安裝连接精确，接缝处严实。邻近无缝钢管连接好后，将接缝处用不锈钢焊条开展电焊焊接。电焊焊接前，将沿焊接每边30~50毫米范畴内的油渍、毛边、锈迹等整洁。

6、抛光处理

所有电焊焊接好后，用手提式磨光机将焊接平局不锈钢抛光，直至不显焊接。打磨抛光时选用丝绒布砂轮片或毡子开展打磨抛光，另外选用相对的抛光蜡，直至与邻近的对接焊缝基本一致，不显焊接已经。