

# 蒸汽燃气清洗机品牌 浙江蒸汽燃气清洗机 豫翔机械

产品名称	蒸汽燃气清洗机品牌 浙江蒸汽燃气清洗机 豫翔机械
公司名称	巩义市豫翔机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市孝康路孝北工业区
联系电话	13838078776

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市豫翔机械制造厂

蒸汽清洗机使用过程中，高压蒸汽燃气清洗机，难免出现故障。出现问题时，应根据不同故障现象，仔细查找原因。

### 1) 喷枪不喷水

- 1.入水口、进水滤清器堵塞。
- 2.喷嘴堵塞。
- 3.加热螺旋管堵塞，必要时清除水垢。

### 2) 出水压力不稳

- 1.供水不足。
- 2.管路破裂、清洁剂吸嘴未插入清洁剂中等原因造成空气吸入管路。
- 3.喷嘴磨损。

4.高压水泵密封漏水。

### 3) 燃烧器不点火燃烧

1.进风量不足，冒白烟。

2.燃油滤清器、燃油泵、燃油喷嘴肮脏堵塞。

3.电磁阀损坏。

4.点火电极位置变化，火花太弱。

5.高压点火线圈损坏。

6.压力开关损害。

蒸汽清洗机出现以上问题，用户可自己查找原因，排除故障。但清洗机若出现泵体漏水、曲轴箱漏油等比较严重的故障时，应将清洗机送到配件齐全、技术力量较强的专业维修部门修理，以免造成不必要的经济损失。

利用蒸汽洗车机来洗车更加地节水同时也没有更多的污染物排出，这对我们环境的发展是很好的。而它之所以会有这个优点，蒸汽燃气清洗机品牌，主要是和它的工作原理有很大的关系。蒸汽洗车机它是利用压力和蒸汽来清洗汽车的设备，所以它是一种柔性清洗方式。先利用蒸汽和附着在汽车表面的污垢结合，然后再把污垢进行软化，三轮蒸汽燃气清洗机，被软化后的污垢会因为结构的原因而发生膨胀，浙江蒸汽燃气清洗机，之后它就会和汽车表面分离。当然当洗车机停止工作的时候，我们再用干净的抹布将剩余的污垢和少许的水渍擦干净。至此我们就完成了整个蒸汽洗车的过程。

高压清洗机水压不够的原因大致可以分为三种：一是电机故障或供电不足；二是高压泵磨损或注入了不纯净机油；三是高压qiang管有破损或枪头内胶垫圈不密封。

关于高压清洗机压力不够的解决方法：

1、检查电机启动是否正常，高压泵内如果注入过不纯的机油，请先放掉泵内机油，然后注入高压泵专用机油；

2、检查胶管、过滤装置以及喷嘴上是否出现扭结，弯折或者损坏现象；

3、检查是否将清洁液喷嘴连接到了喷枪上，核实机器是否在喷枪关闭的状态下运转超过3分钟，检查喷嘴是否出现过度磨损。

蒸汽燃气清洗机品牌-浙江蒸汽燃气清洗机-豫翔机械(查看)由巩义市豫翔机械制造厂提供。巩义市豫翔机械制造厂是从事“蒸汽燃气清洗机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王敬君。同时本公司还是从事蒸汽式洗车机，车载移动洗车机，微水洗车机的厂家，欢迎来电咨询。