

## 江西硅PU球场 江西硅PU球场

产品名称	江西硅PU球场 江西硅PU球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

### 产品详情

## 江西硅PU球场 江西硅PU球场

### 硅PU球场施工过程中出现气泡及针孔的原因及处理方法

#### 一、硅PU球场气泡：弹性层中存在气泡

产生原因：硅PU球场在施工过程中形成空气或溶剂挥发的的气体造成气泡，在底材处理不当(如木材含水率高，毛孔未被封闭或基材表面有水等)或施工中涂刷不当(漆膜过厚等)时容易产生此现象。

处理方法：基材表面要处理干净，底材含水率不能太高，基材表面有水，要等水渍干透后再上油漆。如果已经产生气泡，可将有气泡处用铲刀铲去，重新打磨上漆。

#### 二、硅PU球场针孔：弹性层中存在着类似于针刺成的细孔

产生原因：硅PU球场施工时由于弹性层中混入的空气泡和产生的其他气泡破裂，且在漆膜干燥前不能流平造成，也可能由于底材处理不当或施工涂刷不当(漆膜过厚等)而造成。弹性层的滚涂过程中，涂刷太厚或滚筒转速太快，也容易产生针孔。

三、处理方法：用砂磨打磨后用腻子填平，再刷一至两遍即可。清漆打磨后薄刷几遍，让弹性层渗入毛孔内填平为止。弹性层则注意施工方法，在出现问题处薄涂一遍即可。