

# 丹巴赫防爆AGV无人叉车常见故障解决方法

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 丹巴赫防爆AGV无人叉车常见故障解决方法        |
| 公司名称 | 江西丹巴赫机器人股份有限公司              |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 | 品牌:丹巴赫<br>型号:DBH<br>产地:江西   |
| 公司地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新三路811号厂房 |
| 联系电话 | 18607093785                 |

## 产品详情

1、防爆AGV无人叉车转向系统故障1：防爆叉车转向失灵原因：转向器弹簧片折断

排除方法：更换弹簧片 转向器销轴折断或变形

更换销轴 转向器打不开或损伤

更换或清洗 液压马达打不开、损伤、磨损

更换或研修 油管破损或油路堵塞

更换或清洗故障2：防爆AGV无人叉车转向器漏油原因：转向器个接合面泄露

排除方法：更换密封圈，清洗转向器 轴颈处密封圈损坏

更换密封圈 溢流阀密封圈损坏

更换密封圈 限位螺栓处垫圈不平

磨平或更换垫圈故障3：防爆AGV无人叉车转向沉重原因：油泵供油量不足

排除方法：调整流量控制阀 转向系统中有空气

排除系统中的空气，检查吸油管路是否漏气 工作油液黏度过大

使用符合规定的油液 邮箱油量不足

加油至规定容量 转向器销轴折断或变形

更换销轴 转向器复位失灵、定位弹簧片折断或弹性太弱 更换弹簧片 液压马达漏油

更换或研修江西丹巴赫机器人股份有限公司(DBH)是

专业的机器人制造商、整厂规划信息化提供商、智能仓储系统集成商和智能工厂系统集成商，生产销售有AGV无人叉车、激光叉车AGV、AGV小车等欢迎咨询