

彩瓦漆生产 彩瓦漆 含彩涂料公司

产品名称	彩瓦漆生产 彩瓦漆 含彩涂料公司
公司名称	河北含彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北成安县柏寺营
联系电话	13730047666 13730047666

产品详情

外墙真石漆在施工过程中会遇到各种各样的问题，比如：真石漆涂层隆起，如果您遇到这种情况应该怎么办呢？这种情况又是由于哪种原因所造成的呢？

真石漆涂层隆起现象：上层涂料涂层侵蚀下层涂膜，彩瓦漆，使之膨胀不佳

- (1) 头层涂膜未干，即喷第二层头层涂料：应充分干燥后才能涂刷二层料；
- (2) 涂层过厚：应该一次厚涂每涂层宜薄，不宜过厚；
- (3) 基层水分含量较高出去水分：应该干燥后，在进行外墙真石漆施工；
- (4) 上下层用料配套不齐：应该选用配套的体系用料；

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北含彩涂料有限公司

真石漆作为现代外墙装饰中常见的一种来说，是消费者们喜爱的一种涂料，彩瓦漆加工，因为它本身具备的优点非常多，所以选择真石漆也是必然的，然而真石漆也有好有坏，像含彩生产的真石漆比市场上的更为稳定、成熟。

真石漆随着在涂料市场近几年才开始盛行，广受消费者信赖，但是发展历史已有将近30年的时间，真石漆前身是80年代的喷砂，由河沙和胶水制成，生产工艺和施工工艺都极为简单粗糙。成品具有颜色单一，装饰性差、防水性和耐污性差、耐候性差、易开裂、使用寿命短等一系列问题。喷砂之后是苯丙类真石漆，品质上虽然比喷砂有一定改善，但依然存在耐候性、耐污性、防水性差;易开裂，泛白、涂层发软，彩瓦漆生产，使用寿命短等功能缺陷。

外墙真石漆怎么做才不会有色差

原因一：

真石漆在涂装施工中，使用质量较差的工具容易造成色差，差的涂装工具会造成涂刷不均匀、厚薄不一，终产生色差。

解决措施：

使用质量优良的涂装工具，避免施工时涂刷不均匀、厚薄不一。不同种类的产品严格按照该产品专属施工工具，彩瓦漆定制，不可出现不同产品种类公用一个施工工具。河北含彩涂料有限公司位于晋、冀、鲁、豫四省交汇处古城邯郸。公司成立于1997年，厂房占地150亩地，拥有员工200余人，其中专业技术20余人、专业调色40人。

彩瓦漆生产-彩瓦漆-含彩涂料公司由河北含彩涂料有限公司提供。河北含彩涂料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！