

佳电电机防爆升级 天津防爆电机公司 天津防爆电机

产品名称	佳电电机防爆升级 天津防爆电机公司 天津防爆电机
公司名称	天津佳电电机成套设备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区张家窝镇赛达大道以北高泰路以东 联东U谷-云创中心一期10-103-3层
联系电话	13836603892 13836603892

产品详情

电机问题仔细检查引出线和槽子两端

电机问题仔细检查引出线和槽子两端，发现引出线完好，槽子两端槽口绝缘均无损坏，电机内外很干净，各处无灰尘及油污，这说明接地点在槽内。解开定子绕组的Y型连接点，分别测量各相对地绝缘电阻，查出有接地故障的相。用一台单相调压器，其输出端的相线接到有接地故障相的一端引出线上，天津防爆电机改造，零线接电机机壳，然后将调压器从零开始升压，至槽内冒烟，这是立即将调压器输出电压将为零并切断电源，冒烟处就是接地点。整个操作过程都要注意安全，要将电机放在一块绝缘垫上，切断电源前人身不能接触电机。

保护器选择的原则?选用电动机保护装置的目的

保护器选择的原则？选用电动机保护装置的目的，既能使电动机充分发挥过载能力，又能免于损坏，而且还能提高电力拖动系统的可靠性和生产的连续性。在能满足保护要求的情况下首先考虑简单保护装置，当简单的保护装置不能满足要求时，天津防爆电机，或对保护功能和特性提出更高要求时，才考虑应用复杂的保护装置，做到经济性和可靠性的统一。具体的功能选择应根据综合考虑电动机的本身的价值、负载情况、环境好坏、电动机的重要程度、退出运行是否对生产系统造成严重影响等因素，力争做到经济合理。

电动机运转时温升加剧，各类家用单相电动机在正常工作状态下，天津防爆电机公司，其电机壳体表面温度一般比环境温度高20 左右，高温升不应高于70 。如果电机工作几分钟后出现壳体表面温度剧升，且机内散发焦油味甚至冒烟，天津防爆电机厂家，则为电机过热故障。电机过热温升的原因，主要有电机自身质量问题;电机长期处于超负荷运行状态(传动机构故障引起电机负荷大);电机散热条件差;电机绕组局部短路等。其中较常见的是绕组匝间短路，可拆开机壳检查绕组。如果线包无烧毁现象，可将定子重新进行浸漆绝缘处理，然后烘干。若线包有局部烧毁，那只有更换绕组线包。

佳电电机防爆升级(图)-天津防爆电机公司-天津防爆电机由天津佳电电机成套设备技术有限公司提供。天津佳电电机成套设备技术有限公司为客户提供“电机成套”等业务，公司拥有“佳电电机”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。