

家具喷漆房价格 南京家具喷漆房 无锡亿佰涂装设备

产品名称	家具喷漆房价格 南京家具喷漆房 无锡亿佰涂装设备
公司名称	无锡市亿佰涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山长安惠翔路100号
联系电话	13328116073

产品详情

汽车烤漆房的设计要点

- 1、确定合理的配置形式。
- 2、确定合理的喷漆室水平面空气平均流速。
- 3、送风、排风系统合理匹配，保证喷漆室内微正压。
- 4、水帘厚度应均匀，应注意上水槽的结构形式及供水管路分配。
- 5、水帘板下部至水槽液面的距离应合理。
- 6、水洗雾化喷嘴及管路应便于拆卸、更换及清理。
- 7、气水分离沉降应充分且便于清理。

喷漆房通常是用来喷涂和烘烤漆的，因此，家具喷漆房结构图，烤漆房确切的描述应为“喷烤漆房”，南京家具喷漆房，广泛用于汽车、机械、五金、家具、化工等行业的工作表面喷漆、烤漆作业。以烤漆房的气流方向来划分可分为以下三大类：横流式烤漆房；侧面下冲式烤漆房；全下冲式烤漆房。横流式烤漆房：气流从房的一端流向另一端。此种机型成本低，易安装。缺点是雾状物沿着车身侧面移动，且雾气不能从操作者的面部周围除去，工作环境不尽人意。

喷漆流水线解决杂质污染的方法

喷粉室内杂质：主要是灰尘、衣物纤维、设备磨粒和喷粉系统积垢。解决方法是每天开工前使用压缩空气吹扫喷粉系统，用湿布和吸尘器彻底清洁喷涂流水线和喷粉室。

粉末杂质：主要是粉末添加剂过多、颜料分散不均、粉末受挤压造成的粉点等。解决方法是提高粉末质量，家具喷漆房厂家，改进粉末储运方式。喷漆流水线

水质杂质：主要是前处理所使用的水中含砂量、含盐量过大引起的杂质。解决方法是增加水过滤器，使用纯水做为后两级清洗水。喷漆流水线

喷涂流水线固化炉内杂质：解决方法是用湿布和吸尘器彻底清洁固化炉的内壁，重点是悬挂链和风管缝隙处。如果是黑色大颗粒杂质就需要检查送风管滤网是否有破损处，家具喷漆房价格，有则及时更换。喷漆流水线

干式喷漆室是治理涂装作业的废物排放、保护环境免受污染的为先进、环保、节能及成熟的漆雾处理设备之一；干式喷漆室广泛应用于飞机、航天航空、机车、电机、机械、电力设备和机床等行业。

湿式喷漆室运行中还有水、凝漆剂等费用。由于工作环境潮湿，不利于操作工的身体健康；并且影响漆面质量；废水的排放又会造成二次污染；而干式喷漆室具有使用方便、工艺先进、无二次污染、运行成本低、净化率高、易于维护等优点。

喷漆室整体为轻钢结构设计制作，房体稳固安全；墙体为复合保温板密封，外形美观，建设成本低，土建施工容易，维护方便。

家具喷漆房价格-南京家具喷漆房-无锡亿佰涂装设备由无锡市亿佰涂装设备有限公司提供。无锡市亿佰涂装设备有限公司是从事“电泳生产线,平板线全自动喷漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丁经理。