焊机防爆电源插座箱带漏电保护

产品名称	焊机防爆电源插座箱带漏电保护
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

焻	₹机	.[於	爆申.	源插	座箱	带派	晶电/	保护
/	1/ 1	,,,,,	~ _	11/2/2	/ _ _1H	1 2 //	יוט פוי	1/1/1/

- (1)防爆结合面锈蚀、划痕超过规定;
- (2)绝缘坐破裂导致接线柱松动,接线柱变形或螺纹滑扣;
- (3)导电螺栓、螺母锈蚀超过规定;
- (4)喇叭嘴部配套或断裂、缺损;
- (5)开关本体与外壳不配套,转盖与外壳不配套、缺手把或转动不灵活,开关内腔上方导电螺栓与接线鼻连接不牢;
- (6)开关的机械闭锁失效;
- (7)开关内缺电源隔离罩、电源危险牌;

(9)没有经过制定的电气设备防爆检查员检查出具的防爆合格证;虽有合格证但检验期超过6个月或没盖
检验员编号章;

(10)电机风翅处的护罩与电机外壳固定不牢。

(8)开关底托架断裂或固定不牢;