

减速机加工 金吉品 常州减速机

产品名称	减速机加工 金吉品 常州减速机
公司名称	昆山金吉品机器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇城北中路1288号正泰隆1馆1028号
联系电话	18012666437

产品详情

减速机有什么优势

从事于机械行业的朋友对减速机这一名称都不会陌生，使用减速机可以更大限度维护电机的工作运转，运转中的减速机可以接受较大的扭矩，常州减速机，并且过载时还会将多余的过载力传递到减速机上。使用减速机可以为使用者节约一大笔成本，倘若不使用减速机的话，那么所有承载量都由电机承担，势必会对电机造成损坏，而减速机的安装使用则会在电机被损坏前代替电机的损坏，而减速机则仅仅需要改换装备后就可以继续使用，大大节约维修成本。

减速机使用和维护

- a.减速机正式使用前必须进行负荷试车。
- b.负荷试车前应该按油标位置添加润滑油，用手转动，使输出轴旋转一周，必须灵活，减速机厂家，然后空运转两小时，应无不正常的噪音。
- c.负荷试车时应逐步加载至满负荷（有条件时应按25%、50%、75%、100%分四个阶段加载），每个阶段运转的时间不少于2小时，应平稳无冲击振动和漏油，确信无故障后将机内润滑油放掉或用200目过滤网将油过滤后方可使用。
- d.试车过程中如有异常情况应查明原因，予以排除，并立即通知制造厂。
- e.减速机运行半年应检修一次，以后应定期（每周）检查齿面有无点蚀、擦伤、胶合等缺陷，若缺陷面积沿齿长和齿高方向超过20%，减速机加工，并继续发展应更换齿轮副。

减速机油温过高原因分析

1.润滑油使用时间太长了或者质量不合格。

目前，我们公司使用的的润滑油大多是320#压齿轮油。如果加入与减速机型号不一致的润滑油或者长时间没有更换润滑油过期都会导致减速机油温过高；

2.润滑油添加太多。

当润滑油添加过多操作油标尺的标准上限时候，减速机会出现油温过高状态；

3.减速机的机械部件损坏。

机械损伤包括齿轮严重点蚀、断齿、轴承保持架、内外环、滚珠损坏、轴承卡死或轴严重变形；

4.减速机表面布满灰尘货有杂物。

当减速器周围堆积物或机体表面长时间未清理时，有可能是由于碎屑或灰尘覆盖导致减速器减速不完全，导致油温升高；

5.冷却装置被堵塞了或者顺坏了。

冷却装置和减速机一样被放置在一个布满灰尘的厂房里。如果长时间不清洗内部管路，冷却装置堵塞或冷却装置损坏，减速器油温会升高；

减速机加工-金吉品(在线咨询)-常州减速机由昆山金吉品机器有限公司提供。“精密行星减速机,精密齿轮,精密齿条”就选昆山金吉品机器有限公司，公司位于：江苏省昆山市玉山镇城北中路1288号正泰隆1馆1028号，多年来，金吉品坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金吉品期待成为您的长期合作伙伴！