

烫金胶价钱 苏州烫金胶 无锡市明喆机械厂

产品名称	烫金胶价钱 苏州烫金胶 无锡市明喆机械厂
公司名称	无锡市明喆机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲工业园区惠和路
联系电话	13861735697

产品详情

气动平面烫金机的能介绍

气动平面烫金机具有非常g效稳定精巧的飞达头设计，并且还配四吸四送8个吸嘴，吸纸送纸稳定且适用不同厚度纸张，独特的螺旋后吹风，烫金胶厂，前、侧吹风，确保运行减少双张，各吸筒单独简便调节，确保纸张顺利送出。

气动平面烫金机的斜台式高速送纸结构，稳定、可靠的双张检测装置，不停机主副给纸程序，令工作时间更节省，操作更方便，提高工作效率。

气动烫金机的三联协运式清废，上、中、下模凸轮传动，稳定和谐，准确有力，且装卸迅捷，调校方便。

烫金机还采用多点PLC集中控制，以独立的硬体实施安全检测诊断，配以10.4英寸大规模TFT触摸式彩色智能显示终端进行图型、动态化操作及故障点动诊断，以工作速度快，苏州烫金胶，精度，性能稳定，操作维护简捷流畅等优异特点着称，通过欧共体CE标准认证。

烫金胶价钱烫金胶价钱烫金胶价钱烫金胶价钱

影响烫金机效果的三大因素

烫金机是一种印刷类机械设备，市面上常见的那种带有金色字体的书本还是别的什么东西基本上都是用烫金机来完成的，可以说它制作的物品无处不在。

在使用的过程中，烫金机必须要注意三个重要的因素，那就是温度、压力、速度，只有三者相互配合才

能发挥出的制造。

从温度开始说起，烫金机的温度必须控制在相应的范围内，不能过高也不能过低，太高容易融化或者烧坏被印物品，太低会造成印刷毛糙，以至于掉落。

第二点就是压力，铝层的转移必须要需要使用一定的压力才能印在相应的物品上。即便是温度够了但是压力不够也不会印上。所以必须相互的配合。

第三点就是烫印机的速度，必须要控制两物体之间的印刷速度，烫金胶价钱，太快造成印刷痕迹发花，太慢会造成印刷的不规范。

烫金胶价钱烫金胶价钱烫金胶价钱烫金胶价钱

- 1、手动式（手压纸）平压平式烫金机的操作简便、烫印质量容易掌握，机器体积小，但机速受到一定的限制，每小时约为1000~2000印。
- 2、自动平压平式烫金机的机身结构和装置，与手动手压平式烫金机基本相同，区别是输纸和收纸均由机械咬口速送。其特点是自动化程度高，劳动强度低，时速约为1200~2000印。
- 3、圆压圆式烫金机，由于烫金机与烫印部位为线接触，其压力大于平面接触的烫印方式，同时，因往复旋转，速度也可大于平压平的往复直线运动，烫金胶价格，一般时速可达1500~2000印。
- 4、手动及半自动机：多用于交货期短、数量不太大的产品；
卧式平压平自动机：多用于精细档且批量大的产品；
立式自动烫印模切两用机：多用于量大、调版较频繁的产品；
圆压平自动机：精度较好，但由于压力不是太大，选用时要注意印品的要求。

烫金胶价钱烫金胶价钱烫金胶价钱烫金胶价钱

烫金胶价钱-苏州烫金胶-无锡市明喆机械厂由无锡市明喆机械厂提供。烫金胶价钱-苏州烫金胶-无锡市明喆机械厂是无锡市明喆机械厂升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：朱经理。