

6ES7315-2EH14-0AB0指示灯全闪无显示故障

产品名称	6ES7315-2EH14-0AB0指示灯全闪无显示故障
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

可维修故障类别如cpu不通电，BF灯亮，SF灯亮，不通讯，不同步，不能冗余，全部灯亮，全部灯闪烁等故障，模拟量模块SF灯报警，总线故障不良，2线制4线制输入故障，电压电流温度输入故障，输入输出值偏差，溢出，输出点无输出、输出灯不亮、无输入、输入灯不亮，灯一直亮，总线报警，系统不运行，触摸屏不通电，不开机，白屏黑屏，无法下载程序，不能跟plc通讯，触摸不良，触摸偏移，400电源模块内部烧坏、冒烟、灯不亮、不能开机、BATT灯亮、BAF灯亮、INTF灯亮、DC5V灯不亮、DC24V灯不亮、不能运行维修，功能模块和通讯模块等一系列西门子自动化产品维修。

西门子CPU300-PLC300模块维修型号：6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312，32K内存 6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C，32K内存 10DI/6DO 6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C，64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP，64K内存 16DI/16DO 6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP，64K内存 16DI/16DO 6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存 6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存 6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存 6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存 6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存 6ES7318-3EL00-0AB0 CPU