

西门子直流调速器报F038代码解决方法

产品名称	西门子直流调速器报F038代码解决方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子直流调速器报F038代码解决方法：

F038超速故障

如果实际速度值（在P595中选择超过正(P380)或负（P381)阈值0.5%，故障信息被点活。

可能的故障原因:

- 1、输入了较低的电流限幅。
- 2、电流控制运行。
- 3、P512，P513 设置太低。
- 4、在接近速度时测速机电缆接触故障。