

炉温记录仪 iBoo炉温记录仪 IBOO奇兵 炉温

产品名称	炉温记录仪 iBoo炉温记录仪 IBOO奇兵 炉温
公司名称	苏州奇兵电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市大龙新村28幢西侧商用房
联系电话	15850011922

产品详情

炉温测试仪行业如何才能可持续健康发展

要想炉温测试仪行业健康有序发展，每个炉温测试仪厂家自律自爱是不可缺少的，同时也需进行自我提高与完善，因为中国炉温测试仪的主要对手依然是有相当有度的进口产品，进行内i斗只会让外国人看笑话得便宜，实在不应该。

炉温测试仪厂家不仅极大的推动了炉温测试仪在各个领域的应用，同时也节约了相关企业大量宝贵的资金，更为重要的是为提升国内产品质量，节约产品能耗做出了卓i著的贡献，炉温测量仪-iBoo炉温测量仪，中国炉温测试仪行业的应该...

粉末涂装炉温跟踪仪

产品详情

HST-300T系列是涂装专用炉温测试仪，由仪器主机、保温箱、以及热电偶组成。本产品具有性能价格比高、体积小，重量轻，隔热性能优越等特点，非常适合于中小涂料、涂装企业。如烘烤温度300 的各种粉末、油漆的烘烤、电机定子浸漆固化过程的烘烤等。在工艺生产过程中给产品制定适宜的固化温度和网带速率是保证产品质量的关键，HST-300T系列涂装炉温测试仪，能对固化的整个生产过程中的温度和时间以及升降温速率进行全程准确跟踪记录。通过监控不同产品之间的温度差异，为产品的i佳生产工艺，提供科学数据依据。

一，炉温，综述 炉温测试仪在测试中途自动保存数据，导致测试数据不完整的主要原因为仪器温度过高，仪器启动自行断电保护功能；引起仪器温度过高的原因有以下几点：

- 1，在隔热盒未充分冷却的状态下，进行了连续测试。
- 2，超过隔热盒的配置标准进行超标使用(如单次测试时间过长，测试温度过高等)。

二，其他原因

- 1，温度跟踪仪-iBoo温度跟踪仪，仪器电量不足。
- 2，多次测试仪器数据未清空，导致仪器内存不足。

三，解决方案

- 1，自查仪器在使用过程中是否出现“综述1”情况，如有此情况，在连续测试时充分冷却隔热盒即可。
- 2，自查仪器在使用过程中是否出现“综述2”情况，如有此情况，请重新配置相应规格的隔热盒即可。
- 3，自查仪器在使用过程中是否出现

“其他原因1”情况，如有此情况，请对仪器充电即可。（充电线与数据线是同一根线，炉温记录仪-iBoo炉温记录仪，一般充电30分钟即可）2，自查仪器在使用过程中是否出

现“其他原因2”情况，如有此情况，请清空仪器内存即可。

炉温记录仪-iBoo炉温记录仪-IBOO奇兵-炉温由苏州奇兵电子科技有限公司提供。苏州奇兵电子科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！