

小型三坐标测量仪 芜湖三坐标 合肥迈思瑞仪表公司

产品名称	小型三坐标测量仪 芜湖三坐标 合肥迈思瑞仪表公司
公司名称	合肥迈思瑞仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区科学大道102号高新创业中心7号楼
联系电话	13965127927

产品详情

测杆材料的选择也很重要，测杆必须设计具有大的刚性，这样即使测量时测杆弯曲至低也不会被折断。在测量采样过程中，当测针与被测件表面触碰时，测头系统就会有信号显示，作为测量的瞄准信号，进而通知计算机进行数据的采集，以得到被测点的坐标值。大型及重型零件在放置到工作台上的过程中应轻放，小型三坐标测量仪，以避免造成剧烈碰撞，大型三坐标测量仪，致使工作台或零件损伤。必要时可以在工作台上放置一块厚橡胶以防止碰撞。

三坐标测量仪触发使测头分为机械接触式测头与电气接触式测头。

2、电气接触式测头

三次元测量仪电气接触式测头又称为“软测头”，适于动态测量。这种测头作为测量传感器，三坐标测量厂家，是与工件接触的部件，每测量一个点时，测头传感部分总有一个“接触—偏转—发讯—回复”的过程，测头的测端与被测件接触后可作偏移，芜湖三坐标，传感器输出模拟位移量的信号。这种测头不但可用于瞄准，还可用于测微。因此按其功能，三坐标测量仪电气接触式测头又可分为作瞄准用的开关测头和具有测微功能的三向测头。

三坐标使用和维护

每月：

- 1、测量典型零件，检查测量机精度是否有很大的变化，能否满足要求。在季节变化或环境条件变化时尤其需要检查。
- 2、检查过滤器是否清洁。检查供气管道是否清洁。

每季：

- 1、清洗过滤器滤心。
- 2、季节变更时，检查环境条件温、湿度变化情况。
- 3、检测典型零件，确定测量机精度变化情况。
- 4、检查探测系统即测头精度。估算测头寿命，适当准备备件（尤其是触发式测头）。

小型三坐标测量仪-芜湖三坐标-合肥迈思瑞仪表公司 由合肥迈思瑞仪器仪表有限公司提供。合肥迈思瑞仪器仪表有限公司是从事“复合式尺寸测量仪,影像测量仪,计量校准产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：尚经理。同时本公司还是从事合肥激光干涉仪，安徽激光干涉仪，激光干涉仪厂家的厂家，欢迎来电咨询。