

# 神农架东风福瑞卡驾驶室 天一同兴 东风福瑞卡s2600驾驶室

产品名称	神农架东风福瑞卡驾驶室 天一同兴 东风福瑞卡s2600驾驶室
公司名称	襄阳天一同兴商用车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C5
联系电话	15071558500

## 产品详情

襄阳天一同兴商用车配件有限公司是专业经营东风系列配件，公司成立于2008年，公司所在地湖北省襄阳市襄阳天一同兴商用车配件有限公司主要产品有：东风驾驶室、东风多利卡驾驶室、东风凯普特驾驶室、东风福瑞卡驾驶室、东风金刚劲卡驾驶室、东风力拓驾驶室、东风劲诺驾驶室、东风凯普特N300驾驶室、日产凯普斯达NT400配件，东风车架，东风全车配件批发

卡车能否用的长久，往往取决与其关键部位---发动机。其中三滤作为保护发动机的重要功臣，显得尤为重要。发动机犹如人体“心脏”部位，而好的滤清相当于是排除体内部位

柴油机运转过程中，由于燃油系统中沉积的杂质、空气中悬浮的灰尘，都会使柴油污染，再加上柴油本身品质问题，因此车上的燃油滤清器是必不可少的。

### 过滤不干净 直影响发动机寿命

柴油发动机多采用高压共轨燃油系统，东风福瑞卡s2600驾驶室，而该系统为保证高压喷射，需控制喷射压力、喷油流量以及喷油时间。其配件做工都非常精细，所以对柴油品质有更高要求，特别是对柴油清洁度的控制，相当严苛。

如果柴油里面有水分或杂质没有过滤干净，长期以往，会造成喷油器高压泵损坏。没有过滤掉的杂质会直接对喷油嘴内的零部件造成磨损，而喷油器损坏会造成发动机运转不稳、功率下降、耗油增加等问题，影响车辆正常运行。

另外，含水量过高的燃油进入发动机，会降低其燃烧效率，致使发动机加速无力。而如果加到了劣质柴油，其含硫量较高，在燃烧时容易与水发生反应产生硫酸，东风福瑞卡驾驶室价格，日积月累逐渐侵蚀发动机零部件，减少卡车使用寿命同时高压共轨系统部件价格非常昂贵，如造成电控喷油器损坏，维修成本相当高。一对比，滤清器的价格就温柔的多，价格是其次，主要还是能保障卡车的性能完好，孝感

东风福瑞卡驾驶室，延长车辆使用寿命，减少了维修成本，省心省力

首先团雾容易在秋冬季节出现但是也不单单只出现在秋冬季节，无风天气碰上地势低洼，水汽聚集湿气无法消散，团雾就出现了。秋冬季节昼夜温差变大，团雾就更容易出现。团雾的区域性、时效性、流动性导致难以提前掌控、难以应对。也只能管制、封闭高速来应对这头高速上的“伏地魔”，从而保护卡友的生命安全。

团雾伏击，掌握驾驶技巧的同时保持心态平和

当卡友们遇到团雾，东风福瑞卡驾驶室钣金配件，一方面要掌握驾驶技巧，另一方面要保持心态平和，学会冷静面对。千万别硬闯，盲目加速。千万别随意变道，握好方向盘匀速前行。团雾中眼不能观六路，耳朵还是要听八方的。

卡友们可以勤按喇叭来提醒周围的车辆，当你看不见的时候尽量让周围的车辆看到你，在保持车距的同时打开雾灯、打开双闪、关闭远光灯，因为远光在团雾中会涣散阻挡你的视线。

还有一点提醒卡友，那就是当你平安闯过一个团雾的时候，别大意，也许下一个团雾就在不远处，因为团雾是个狡猾的对手，它们会组团作战，所以别大意，碰到高速服务区，暂时停靠等团雾完全散去再出发。

当发生安全事故的时候在车后放置三角警示牌，联系的同时要尽快撤离到相对安全区域等候救援，以免造成二次伤害。

神农架东风福瑞卡驾驶室-天一同兴-东风福瑞卡s2600驾驶室由襄阳天一同兴商用车配件有限公司提供。襄阳天一同兴商用车配件有限公司为客户提供“东风多利卡驾驶室,东风凯普特驾驶室,东风力拓驾驶室”等业务，公司拥有“东风多利卡驾驶室,东风凯普特驾驶室,东风力拓驾驶室”等品牌，专注于其他专用汽车等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。