

光纤激光切割机|1500W激光切割机设备厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 光纤激光切割机 1500W激光切割机设备厂家 |
| 公司名称 | 国宏激光科技河北有限公司 |
| 价格 | 170000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:国宏 型号:3015 产地:江苏and河北 |
| 公司地址 | 河北省泊头市交河镇东固路 |
| 联系电话 | 15632735690 |

产品详情

金属激光切割机作为高新技术产品设备，经过长时间使用后都会出现老化的问题，其中光纤激光切割机激光器是容易老化的部件，激光器也是设备的核心部分，因此在平时的使用中要非常注意。那么使用设备的过程中怎么延长金属激光切割机的老化延长设备的使用寿命呢，国宏激光设备厂家为您解答。造成金属激光切割机的功率衰减的大致有两个原因。

需要定期对金属激光切割机的激光发生器光路进行维护和保养，其实金属激光切割机在工作一段时间后，功率下降是常见的现象，也不算是故障，也不属于切割机的设备问题。不要等到功率下降到影响生产的时候才想起对激光器和外部光路进行保养。根据切割使用频率来定时维护保养激光器，才会恢复到良好的工作水平。

造成激光切割机功率的变化的条件有：比如生产现场（车间）的环境条件，比如压缩空气的质量。假设生产现场的粉尘多、烟雾多、还有一些为了方便与喷漆房与金属激光切割机放在近距离的位置，这些都会影响金属激光切割机的切割质量。假设当我们的金属激光切割机遇到了以上这两种问题的时候我们该采取什么方法进行补救呢?经常检查金属激光切割机的钢带,一定保证拉紧。每周一次用真空吸尘器吸掉金属激光切割机内的粉尘和污物。所有电器柜应关严防尘。钢带出了问题及时补救。导轨常清理，排除粉尘，齿条要经常擦拭,加润滑油，保证金属激光切割机正常运行。

激光切割机的定期维护和保养能够有效的而延缓设备的老化，延长使用寿命，因此在日常的使用中要非常注意。