

# 福州低故障工业提升门供应

产品名称	福州低故障工业提升门供应
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 福州低故障工业提升门供应

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

随着经济的发展，不少企业的厂房建设的也越来越具规模化，不少企业对厂区的环境越来越高，工业提升门的使用可以为您营造更高标准的生产环境，达到节能、环保、密封等众多要求。

工业提升门出现故障的原因及解决方案：

#### 1、工业提升门的电机不起动

故障原因：电路断开、运转电容损坏、过热保护失效、制动器粘住、限位开关常闭触点不通、桥式整流器和电磁线圈坏、制动器卡死、连续运行时间太长、继电器线圈坏或氧化，沾污、热保护断开。

解决方案：检查电线、更换运转电容、更换过热保护器、手动链条拉动转几下、打磨触点或更换限位开关、更换继电器或打磨触点、电机温度下降即可、更换桥式整流器或电磁线圈。

#### 2、工业提升门电机振动或噪声较大

故障原因：刹车盘不平衡或断裂、刹车盘无紧固、轴承失油或失效、齿轮啮合不顺、失油或磨损严重、电机电流声或振动。

解决方案：更换刹车盘或重新调整平衡、紧固刹车盘螺母、更换轴承、修配电机轴输出端齿轮、润滑或更换、检查电机，如电机损坏则更换。

### 3、工业提升门出现快速上升情况

故障原因：超出弹簧的承载量。

解决方案：遵守弹簧的承载圈数规定，重新调试弹簧圈数。

### 4、工业提升门的制动打滑

故障原因：提升门的制动摩擦片有油污、压缩弹簧力减小、电磁铁安装不正。

解决方案：可用汽油清洗、应更换弹簧、应重新安装。

### 5、工业提升门的手拉链条拉不动

故障原因：环形链条堵住十字槽、电磁铁紧固件松动。

解决方案：应将链条理顺、应重新紧固。

## 工业提升门伺服电机驱动系统：

伺服电机电机的恒扭力输出，使安全防护装置（如红外线等）的功能发挥到佳，快速反弹。

手动释放机构在故障或停电的时候可以松开，手动将门开启至理想的位置。

过载能力强，在一些高频次场合开关每天可以工作千次以上。

工业提升门末端缓冲，基于伺服电机的恒扭矩的特性，使门体运行起来更为平稳，并解决了门体在运行中的燥音问题，末端缓冲技术有效保护减速机与运行机构的刚性损伤，可按实际需要数字式调节不同速度，快-慢-停全长变化，减低各部件磨伤，尤其对减速机构的保护很突出。