

万能uv玻璃打印机生产厂家 中科安普大品牌

产品名称	万能uv玻璃打印机生产厂家 中科安普大品牌
公司名称	河南省中科安普科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市唐河县产业集聚区兴隆路18号
联系电话	15637787000 15637787000

产品详情

清洗uv打印机喷头常有的几种办法：

一种办法：浸泡法

适用范围：受阻状况较轻

必备工具：浓度95%的酒精、一干净的口杯和一个底面光平的金属容器。

准备一只盘，将喷头平放在盘中，然后往盘中注入uv打印机专用清洗液，深度以刚刚将喷嘴部分浸没为准。注意不要将水溅到电缆插头和驱动电路板上，浸泡时间为1到4小时左右。

二种办法：喷嘴注压冲洗

适用范围：受阻状况较重。

必备工具：浓度95%的酒精、一干净的口杯、一只一次性、一次性输液器。

工作原理：哄骗的虹吸作用发生的压力，将酒精这一注入打印头中，精工玻璃打印机生产厂家，从而达到清洗干枯墨头的作用。

用一段一次性输液器的塑料管，uv玻璃打印机生产厂家，一头插在5ml的上，另一头插在需要冲洗的喷嘴进墨孔上，将中的蒸馏水压入喷嘴，注意压力不要太大，玻璃打印机生产厂家，以免水压挤坏喷头内部的防水隔离胶。这程需要重复进行屡次，直到看到每一个出墨孔都喷出纤细的水柱为止。这样，堵塞的

喷嘴就完成清洗疏通了。

UV平板打印机图片打印出来和原图存在色差的情况，无外乎于以下几点原因。

1;原图文件本身里面就带有现有的UV墨水所无法匹配出来的颜色，如烫金色、银灰色。这些颜色只有通过专业的技术人员调整色彩曲线后才能打印出接近图原色的效果来。

2;所使用的UV墨水不一样，现在市场上的墨水质量良莠不齐。质量不行的墨水，打印出来的效果自然会存在着明显的差别。

3;喷头的新旧程度，由于UV墨水是存在一定微腐蚀性的，使用久了后，喷孔就会被腐蚀的变粗，万能uv玻璃打印机生产厂家，这样在打印出来的图案颜色还原度方面是显然不能与新喷头打印出来的效果所媲美的。

4;打印过程中，喷墨量的不同，图片PS处理的时候，色彩亮度调节的不同，都会影响到打印出来的图像和原图有着差别。

辅助模具使用 在批量话印刷生产中，不管是上料、定位、拿料这些环节。如果需要人工一个一个摆弄的话，很是浪费时间。这时候就需要对材质本身制作专门的模具2套。这样一套放好后在印刷的时候，另外一套则提前放置承印物。可以实现UV、平板打印机不停印刷，上下料中间耽搁的时间极大减少。

电脑升级硬件 升级电脑的CPU、变成固态硬盘、独立显卡（2G），8G或者更大的内存条。这样的话，可以极大提高图案编辑处理速度及导图环节、数据传送环节的效率。降低了无效等待时间，高配置的电脑也确保了操作软件的安全性问题。

万能uv玻璃打印机生产厂家-中科安普大品牌由河南省中科安普科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南省中科安普科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事河南墙面打印机，河南墙面打印机价格，河南墙面打印机厂家的厂家，欢迎来电咨询。