

河池换热设备 山东鲁沂机电科技公司 换热设备品牌

产品名称	河池换热设备 山东鲁沂机电科技公司 换热设备品牌
公司名称	山东鲁沂机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县辛寨镇工业园
联系电话	18663638599

产品详情

换热设备分类

板式换热器

它是一种新型换热器，由许多薄金属板片平行排列而成。每个金属板都冲压成凸凹不平的规则波纹，河池换热设备，相邻两块板之间的周边装有垫片，组合时板的周边与垫片被压紧贴在一起，密封了板间间隙。采用不同厚度的垫片可以调节两板面间的距离，改变通道横截面大小。每块板的四角上各开一孔道，其中两个孔道用垫片与板面流道隔开，另两个孔道与板面流道相通，两种流体通过的孔道在相邻的两板上是错开的，冷热流体分别在同一板片的两侧流过，除两端的板外，每一块板的板面都是传热面。

在换热机组中添加润滑剂起到什么作用

- 1、清洗效果：换热机组可以通过润滑油的循环去除杂质，并通过过滤器过滤。
- 2、防锈效果：防止空气，水滴、水蒸气、腐蚀性气体和液体、灰尘、氧化物导致腐蚀。
- 3、减少摩擦：在换热机组的摩擦表面添加润滑剂可以降低摩擦系数，从而降低摩擦阻力并节省能源。
- 4、减少磨损：在换热机组中添加润滑剂以减少磨损、表面疲劳、由于粘着磨损等磨损。
- 5、传输功率：在许多情况下，换热设备品牌，向换热机组添加润滑剂具有传输功率的功能。

板式换热器出现异常情况的原因分析。

一、换热异常

1.冷侧流量小等；

2.冷侧出口温度过低，主要原因是热侧流量小或温度低于设计值，板片堵塞等。

二、泄漏

1.停机泄漏 主要原因是换热器频繁的启停，恢复正常的工作状况及可；

2.内漏 主要原因是密封垫损坏，以及板片腐蚀穿孔；

3.外漏 主要原因是密封垫错位、挤出、损坏，板片腐蚀、变形，未压紧到规定的夹紧尺寸；

4.盲板与夹紧板之间泄漏 主要原因是盲板被硬物击穿。

三、压降异常

压力降大于设计值

1.实际流量大于设计值；

2.板间堵塞；

3.板片入口堵塞。

河池换热设备-山东鲁沂机电科技公司-换热设备品牌由山东鲁沂机电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鲁沂机电科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!