

东莞莞城gtwy铝合金升降机

产品名称	东莞莞城gtwy铝合金升降机
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	28888.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:GTWY SJY 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

东莞莞城gtwy铝合金升降机设计的新一代产品，整体采用高强度铝型材精制而成由于型材强度高，使升降台的偏转与摆动极小 用双桅柱式结构，载重量大，平台面积大，稳定性极好，运转灵活，推行方便。它轻盈的外观，能在极小的空间内发挥高的举升能力 升降机广泛用于厂房、宾馆、大厦、商场、车站、机场、体育场等。可用作电力线路、照明电器、高架管道等安装维护，高空清洁等单人工作的高空作业台

东莞莞城gtwy铝合金升降机两组桅柱支撑作业平台同步升降，具有的工作稳定性；整体升降式护栏装置，强度好，运输时大幅度地降低整机高度，装卸方便，通过一次升降即可完成装配或拆卸；具有单桅柱同样的方便的机动灵活性，支退结构同单桅柱式平台；有较好的承载能力，适合于不超过两人同时登高作业；产品通过ISO9000认证；可配加龙门跨架。

东莞莞城gtwy铝合金升降机

铝合金升降平台噪音大的原因及处理方法。

1、铝合金升降平台机构上、下台面的滚轮磨损变形严重或表面平滑度差，导致滚轮在导向槽里移动时产生噪音大或液压铝合金升降平台晃动。主要原因有滚轮加工精度不够，表面光滑度差，滚轮没有经过热处理，硬度不够，导向槽表面粗糙，光滑度差，加剧了滚轮磨损。出现这种情况，应更换合格的滚轮，如果导向槽表面粗糙，也应多导向槽的表面进行处理

2、铝合金升降平台由于长时间缺乏润滑油运行，滚轮轴承损坏，导致滚轮在移动式产生振动或较大的噪

音。处理方法很简单，更换滚轮轴承即可

3、铝合金升降平台各支臂或支杆连接的轴套或轴由于长时间缺乏润滑油导致液压铝合金升降平台升降时噪音变大，在这种情况下，可以加注润滑油，如果加润滑油仍不起作用，则要检查各个轴套或轴的磨损状况，如果磨损严重，则需要更换轴套或轴

4、升降高度较高的铝合金升降平台含有导轨时，如果导向轮或侧向轮的轴承损坏，在升降过程中，导向轮与导轨摩擦时也会产生刺耳的噪音。出现这种情况，可以更换磨损严重的导向轮轴承在机器使用过程中要及时发现有问题，及时处理，这样能延长机器的寿命，节约能源，减少噪音。少噪音。